

滚珠花键 丁比 综合产品目录

滚珠花键

订出以 综合产品目录


△ 产品解说

滚珠花键的类型	A 3-4	• 支承座内径公差	A3-79
		尺寸图、尺寸表	
│选择滚珠花键的流程图	A3-6	LT型	
• 选择滚珠花键的步骤	A3-6	LF型	A3-82
• 选择类型	A3-8	LT-X型	A3-84
• 花键轴强度的探讨	A3-12	LF-X型	
• 预测使用寿命	A3-20	LT型的推荐轴端形状	A3-88
选择预压	A 3-30	• 花键轴	A3-89
• 旋转方向间隙	A3-30	• 附件	A3-93
• 预压与刚性	A3-30		
• 使用条件与预压的选择基准	A 3-31	母旋转式滚珠花键	
确定精度	A3-34	带齿轮型 LBG型 LBGT型	A3-94
• 精度等级	A3-34	• 结构与特长	A3-95
• 精度规格		• 种类与特长	
Transfer of Edit.	_,	• 支承座内径公差	A3-97
带保持器高扭矩型滚珠花键			
SLS、SLS-L和SLF型	A 3-38	尺寸图、尺寸表	
• 结构与特长		LBG型	A3-98
• 种类与特长		LBGT型	A3-100
• 支承座内径公差		• 花键轴	A3-102
ZAEFIEGE	4 0-40		
尺寸图、尺寸表		母旋转式滚珠花键	
SLS型	A 3-44	带支撑轴承型 LTR型 LTR-A型	A3-106
SLF型		• 结构与特长	A3-107
• 花罐轴		• 种类与特长	A3-108
• 附件		• 支承座内径公差	A3-109
* PI3 FT	A3-30		
高扭矩型滚珠花罐		尺寸图、尺寸表	
LBS、LBST、LBF、LBR和LBH型	A 3-52	小型LTR-A型	A3-110
• 结构与特长		LTR型	A3-112
• 用途		• 花鍵轴	A3-114
• 种类与特长		• 母旋转式滚珠花罐的容许转速	A3-116
• 支承座内径公差		按精度分类的最大制造长度	A3-117
· 文承座内证公差	A 3-31		
尺寸图、尺寸表		设计的要点	A3-119
LBS型(中负荷型)	M 2 50	花键轴端形状的检查手册	A3-119
LBST型(重负荷型)		支承座内径公差	
LBST型(重页间型) LBF型(中负荷型)		花键母的键槽与安装孔的位置	A3-120
LBR型			
		配件	A3-122
LBH型	A3-08	润滑	A3-122
		材料与表面处理	A3-122
• 花鐘轴		防尘	A3-122
• 附件	A3-/4	 • 伸缩防尘罩规格	A3-123
 中扭矩型滚珠花键			
中 坦 起型淡珠化键 LT、LF、LT-X和LF-X型	2 76	公称型号	
_ · · · · _		• 公称型号的构成例	A3-124
• 结构与特长			
• 种类与特长	△ 3-/8	使用注意事项	A3-125

B 辅助手册(别册)


符长与类型····································	
滚珠花键的特长B	3-4
• 结构与特长	3-4
滚珠花键的类型B	3-6
选择的要点	3-8
选择滚珠花键的流程图B	3-8
选择滚珠花键的步骤	3-8
• 选择类型B	
• 花键轴强度的探讨	3-14
• 预测使用寿命 B	
• 使用寿命计算例 B	3-25
安装步骤与维护B	3-31
滚珠花键的装配B	3-31
• 安装花罐	3-31
• 花罐母的装入 B	3-33
• 花罐轴的装入 B	3-33
润滑	
配件 B	3-35
材料与表面处理B	3-35
防尘	
公称型号	3-36
• 公称型号的构成例B	
使用注意事项	3-37

滚珠花键的类型



特长与类型


滚珠花罐的类型



选择滚珠花键的流程图

选择滚珠花键的步骤

以下是选择滚珠花键的流程图,可作为选择时的基准。



选择滚珠花罐的流程图

选择类型

滚珠花键分为三种类型:高扭矩型,中扭矩型和旋转型。您可以根据用途来选择类型。另外,备有丰富的花键母形状设计,可根据安装或使用目的不同来进行选择。

	分类	类型	形状	轴径
带保持器型		SLS型 SLS-L型		公称轴径 25~100mm
高扭矩型	高扭矩矩	SLF型		公称轴径 25~100mm
		LBS型 LBST型		公称轴径 6~150mm
高扭矩		LBF型		公称轴径 15~100mm
型型		LBR型		公称轴径 15~100mm
		LBH型	***	公称轴径 15~50mm

选择类型

尺寸表	结构与特长	主要用途
A 3-44	● 使花键轴的形状趋近于圆形,与原有的高扭矩形花键轴相比,产品的挠曲刚性和弯曲刚性得以大幅提升。 ● 通过采用球保持器,保持整列循环运动,可应对高速使用,使得装置的高节拍化成为可能。 ● 采用球保持器,消除了钢球之间的碰撞和相互	
⊠3-46	●采用球保持裔,,用除了钢球之间的碰撞和相互摩擦,实现低噪音、好音质、低发尘。 ●采用球保持器大幅提高润滑脂保持能力,实现长期免维护。 ●通过采用球保持器及新型循环方式,实现了较小的滚动变动下的稳定顺畅运行。	● 工业用机器人的架柱以及机械臂 ● 自动装卸机 ● 传送机 ● 自动搬运装置 ● 轮胎成型机 ● 点焊机主轴 ● 高速自动涂装导向轴
⊠ 3-58		● 铆接机● 绕线机● 放电加工机机头● 研磨床主轴驱动轴● 各种变速装置● 精密分度轴
⊠3-64	● 在花键轴外圈上按120°均等排列了3条突出部,并配有2列(总共6列)钢球列分别从左右方将其夹住。钢球的接触部为角接触构造,很容易对其施加预压。 ● 由于钢球的循环都在花键母内径部进行,故花键母外径可小型化。	
⊠3-66	●即使增加预压也能得到顺畅的直线滚动运动。 ● 因接触角(45°)大而变位小,所以能获得高刚性。 ● 旋转方向无间隙。 ● 能传递大扭矩。	
⊠ 3-68		

	分类	类型	形状	轴径
	<u> </u>	LT型		公称轴径 4~100mm
中扭步		LF型		公称轴径 6~50mm
矩 型		LT-X型		公称轴径 4~30mm
		LF-X型		公称轴径 4~30mm
旋转	旋转	LBG型 LBGT型		公称轴径 20~85mm
型	旋转	LTR-A型 LTR型		公称轴径 8~60mm

选择类型

尺寸表	结构与特长	主要用途
△3-80	●在花键轴外圈上均等配置了2~3个凸肩突起部,用4~6列钢球分别从凸肩突起部分的左右方将其夹住。这种设计保证了能够受到适当、	
A 3-82	均匀的预压。 ● 因具有接触角(20°), 可施加适当的预压, 因此消除了旋转方向的间隙, 可得到出色的扭矩、力矩刚性。	● 诸如模具轴之类承受 重负荷同时做直线运 动的地方 ● 诸如装货装置之类在 ● 油浆机
∆3-84	●LT-X型花键外筒的外径和长度尺寸,与直线轴 承(LM型)相同,可与直线轴承互换。	固定位置进行角度旅 转的地方 ● 诸如自动气焊机主轴 之类需要用1根轴制 止回转的地方 ● 各种XY记录仪 ● 自动捻丝机 ● 常数机 ● 光学测量设备
▲3-86	●LF-X型花键外筒的外径和长度尺寸,与直线轴承(LMF型)相同,可与直线轴承互换。	
⊠3-98	● 此类型为LBS型有着相同接触构造单元型。在花键母的法兰外圈上设置有齿轮,径向和推力滚针轴承紧凑地排列在花键母的外径上。	● 用于传递高扭矩的各种变速装置
M3-110	● 在LT型滚珠花键的花键母外径上设置角接触型的钢球滚动面,构成支撑轴承,属小型、轻量型。	● 水平多关节机器人的Z轴 ● 绕线机

花键轴强度的探讨

滚珠花键的花键轴是能承受径向载荷或扭矩的复合轴。但在负荷或扭矩很大时,就必须要考虑花键轴的强度。

【承受挠曲的花键轴】

当弯矩作用在滚珠花键的花键轴上时,根据下式(1)可求出最适合的花键轴径。

M : 作用在花键轴上的最大弯矩

(N • mm)

σ :花键轴的容许弯曲应力

 $(98N/mm^2)$

Z :花键轴的截面系数 (mm³)

(参照△3-17表3、△3-18表4、△3-19表5、△3-20表6)


[参考]截面系数(圆)

$$Z = \frac{\pi \cdot d^3}{32}$$

Z :截面系数 (mm³) d :轴外径 (mm)

【承受扭曲的花键轴】

当扭转作用在滚珠花键的花键轴上时,根据下式(2)可求出最适合的花键轴径。



T :最大扭矩 (N·mm)

τ。 :花键轴的容许扭转应力

 $(49N/mm^2)$

Z。 :花键轴的极截面系数 (mm³)


(参照△3-17表3、△3-18表4、△3-19表5、△3-20表6)

[参考]极断面系数(圆)

$$Z_P = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$$

 Z_P
 : 极截面系数
 (mm³)

 d
 : 轴外径
 (mm)



花键轴强度的探讨

【花键轴同时承受扭转和挠曲作用时】

当弯矩和扭矩同时作用在滚珠花键的花键轴上时,考虑当量弯矩(M。)和当量扭矩(T。),从而分别计算花键轴径的大小,然后取其中花键轴径较大的值。

当量弯矩

$$M_o = \frac{M + \sqrt{M^2 + T^2}}{2} = \frac{M}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \right\} \dots (3)$$

 $M_e = \sigma \cdot Z$

当量扭矩

$$T_{\circ} = \sqrt{M^2 + T^2} = M \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \cdots (4)$$

 $T_e = \tau_a \cdot Z_p$

【花键轴的刚性】

花键轴的刚性用相对于长度为1米的花键轴的扭转角来表示, 它被限制在1°/4左右。

$$\theta = 57.3 \times \frac{\mathbf{T \cdot L}}{\mathbf{G \cdot I_P}} \quad \dots \quad (5)$$


轴的刚性 =
$$\frac{$$
 扭转角 $}{$ 单位长度 $}$ = $\frac{\theta \cdot \ell}{L}$ < $\frac{1^{\circ}}{4}$

θ : 扭转角 (°)

:花键轴长度 (mm)

G :横向弹性系数 (7.9×10⁴N/mm²) ℓ :单位长度 (1000mm) I_P :极断面二次矩 (mm⁴)

(参照△3-17表3、△3-18表4、△3-19表5、△3-20表6)



【花键轴的挠曲和挠曲角】

滚珠花键的花键轴挠曲和挠曲角应根据与其受力条件相适应的计算公式来计算。在表1和表2中,表示了在各种各样使用条件下的计算式。

在 **△3-17**表3、**△3-18**表4、**△3-19**表5、**△3-20**表6中表示了花键轴的截面系数(Z)和断面二次矩(I)。利用表中的Z、I,通常的滚珠花键各种型号的强度和变位量(挠曲量)都可以计算得到。

表1 挠曲和挠曲角的计算式

	表1 挠曲机挠曲用的计算式							
支撑 方式	使用条件	, 挠曲的计算式	挠曲角的计算式					
两端自由	P i2	$\delta_{\text{max}} = \frac{P\ell^3}{48\text{EI}}$	$i_1 = 0$ $i_2 = \frac{P\ell^2}{16EI}$					
两端固定	P P	$\delta_{\text{max}} = \frac{P\ell^3}{192EI}$	$i_1 = 0$ $i_2 = 0$					
两端自由	数布负荷p j2 e	$\delta_{\text{max}} = \frac{5p\ell^4}{384\text{EI}}$	$i_2 = \frac{p\ell^3}{24EI}$					
两端固定	数布负荷p 数布负荷p で ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\delta_{\text{max}} = \frac{p\ell^4}{384\text{EI}}$	$i_2 = 0$					

花键轴强度的探讨

表2 挠曲和挠曲角的计算式

支撑 方式	使用条件	挠曲的计算式	挠曲角的计算式
一端固定	P We was a second of the secon	$\delta_{\text{max}} = \frac{P\ell^3}{3EI}$	$i_1 = \frac{P\ell^2}{2EI}$ $i_2 = 0$
一端固定	均布负荷p	$\delta_{\text{max}} = \frac{p\ell^4}{8EI}$	$i_1 = \frac{p\ell^3}{6EI}$ $i_2 = 0$
两端自由	e d/2 Mo EE in	$\delta_{\text{max}} = \frac{\sqrt{3}\text{Mo}\ell^2}{216\text{EI}}$	$i_1 = \frac{Mo\ell}{12EI}$ $i_2 = \frac{Mo\ell}{24EI}$
两端固定	VE LOS	$\delta_{\text{max}} = \frac{M_0 \ell^2}{216EI}$	$i_1 = \frac{Mo\ell}{16EI}$ $i_2 = 0$

δ_{max}:最大挠曲(mm) M₀:力矩(N•mm)

ℓ:间距(mm)

」: 断面二次矩(mm⁴)

i: 负荷作用点的挠曲角

*i*₂:支撑点的挠曲角

P:集中负荷(N)

p:均布负荷(N/mm)


E:纵向弹性系数2.06×10⁵(N/mm²)

【花键轴的危险速度】

通过滚珠花键轴旋转来传递动力时,如果花键轴 的转数变高并接近花键轴的固有频率时,可能会 引起共振,造成无法运动。因此,最高转数需要保 证在危险速度以下的转数,防止产生共振。


危险速度可由(6)式求出。

(作为安全系数.乘以0.8。)



用时,需要重新探讨花键轴直径。

● 危险速度



N。 :危险速度 (min⁻¹) :安装面之间的距离 (mm)

:杨氏模数 $(2.06 \times 10^5 \text{ N/mm}^2)$:轴的最小断面二次矩

$$I = \frac{\pi}{64} d^4 d : 小径 (mm)$$

(参照**囚3-24**表10,表11,表12,表13)

 $(7.85 \times 10^{-6} \text{kg/mm}^3)$ γ : 密度(比重)

(参照▲3-24表10、表11、表12、表13)

:花键轴断面面积 (mm²)


:取决于安装方法的系数

(1)固定-自由 λ=1.875


(2) 支撑-支撑 λ=3.142

(3)固定-支撑 λ=3.927


(4) 固定-固定 λ=4.73




固定一自由



支撑一支撑



固定一支撑



固定一固定

花键轴强度的探讨

【花键轴的横断面特性】

● 滚珠花键SLS型、SLS-L型和SLF型的花键轴横断面特性

表3 SLS、SLS-L和SLF型的花键轴横断面特性

公称轴径		Ⅰ:断面二次矩 mm⁴	Z:截面系数 mm³	I。:极断面二次矩 mm⁴	Z _P :极截面系数 mm³
25	实心轴	1. 61×10⁴	1. 29×10 ³	3. 22×10⁴	2. 57×10³
25	中空轴	1.51×10⁴	1. 20×10 ³	3. 01 × 10⁴	2. 41×10³
30	实心轴	3. 33×10⁴	2. 22×10³	6. 65×10⁴	4. 43×10³
30	中空轴	3. 00×10 ⁴	2. 00×10³	6. 01 × 10⁴	4. 00×10³
40	实心轴	1. 09×10⁵	5. 47×10³	2. 19×10⁵	1. 09×10 ⁴
40	中空轴	9. 79×10⁴	4. 90×10³	1.96×10⁵	9. 79×10³
50	实心轴	2. 71×10⁵	1.08×10 ⁴	5. 41 × 10⁵	2. 17×10 ⁴
50	中空轴	2. 51×10⁵	1. 01×10 ⁴	5. 03×10⁵	2. 01×10 ⁴
60	实心轴	5. 83×10⁵	1.94×10 ⁴	1. 17×10 ⁶	3. 89×10 ⁴
00	中空轴	5. 32×10⁵	1.77×10 ⁴	1.06×10 ⁶	3. 54×10 ⁴
70	实心轴	1.06×10 ⁶	3. 02×10 ⁴	2. 11×10 ⁶	6. 04×10 ⁴
80	实心轴	1.82×10 ⁶	4. 55×10 ⁴	3. 64×10 ⁶	9. 10×10 ⁴
80	中空轴	1. 45×10 ⁶	3. 62×10 ⁴	2. 90×10 ⁶	7. 24×10 ⁴
100	实心轴	4. 50×10 ⁶	9. 00×10 ⁴	9.00×10 ⁶	1. 80×10⁵
100	中空轴	3. 48×10 ⁶	6. 96×10 ⁴	6. 96×10 ⁶	1. 36×10⁵

注)中空花键轴孔的形状,请参照四3-48。

● 滚珠花键LBS、LBST、LBF、LBR、LBH、LBG和LBGT型的花键轴横断面特性

表4 LBS、LBST、LBF、LBR、LBH、LBG和LBGT型的花键轴横断面特性

公称轴径		Ⅰ:断面二次矩 mm⁴	Z:截面系数 mm³	I。:极断面二次矩 mm⁴	Z _P : 极截面系数 mm³
6	实心轴	50. 6	17. 8	1. 03×10 ²	36. 2
8	实心轴	1. 64×10 ²	42. 9	3. 35×10 ²	87. 8
10	实心轴	3. 32×10 ²	73. 0	6. 80×10 ²	1.50×10 ²
15	实心轴	1. 27×10³	2. 00×10 ²	2. 55×10³	4. 03×10 ²
20	实心轴	3. 82×10³	4. 58×10 ²	7. 72×10³	9. 26×10 ²
20	中空轴	3. 79×10 ³	4. 56×10 ²	7. 59×10³	9. 11×10 ²
25	实心轴	9. 62×10³	9. 14×10 ²	1. 94×10⁴	1.85×10³
25	中空轴	9. 50×10³	9. 05×10 ²	1. 90×10⁴	1.81×10³
20	实心轴	1. 87×10⁴	1.50×10 ³	3. 77×10⁴	3. 04×10³
30	中空轴	1. 78×10⁴	1.44×10³	3. 57×10⁴	2.88×10³
40	实心轴	6. 17×10 ⁴	3. 69×10³	1. 25×10⁵	7. 46×10³
40	中空轴	5. 71×10⁴	3. 42×10³	1. 14×10 ⁵	6. 84×10³
50	实心轴	1. 49×10 ⁵	7. 15×10³	3. 01×10⁵	1. 45×10⁴
50	中空轴	1. 34×10⁵	6. 46×10³	2. 69×10⁵	1. 29×10⁴
60	实心轴	3. 17×10⁵	1. 26×10 ⁴	6. 33×10⁵	2.53×10⁴
00	中空轴	2. 77×10 ⁵	1. 11×10 ⁴	5. 54×10⁵	2. 21×10⁴
70	实心轴	5. 77×10⁵	1. 97×10⁴	1. 16×10 ⁶	3. 99×10⁴
70	中空轴	5. 07×10 ⁵	1.74×10 ⁴	1. 01×10 ⁶	3. 49×10⁴
Q.F.	实心轴	1. 33×10 ⁶	3. 69×10 ⁴	2. 62×10 ⁶	7. 32×10⁴
85	中空轴	1. 11×10 ⁶	3. 10×10⁴	2. 22×10 ⁶	6. 20×10⁴
100	实心轴	2. 69×10 ⁶	6. 25×10⁴	5. 33×10 ⁶	1. 25×10⁵
100	中空轴	2. 18×10 ⁶	5. 10×10 ⁴	4. 37×10 ⁶	1. 02×10 ⁵
120	实心轴	5. 95×10 ⁶	1. 13×10 ⁵	1. 18×10 ⁷	2. 26×10 ⁵
120	中空轴	5. 28×10 ⁶	1. 01×10 ⁵	1. 06×10 ⁷	2. 02×10 ⁵
150	实心轴	1. 61×10 ⁷	2. 40×10 ⁵	3. 20×10 ⁷	4. 76×10 ⁵
150	中空轴	1. 40×10 ⁷	2. 08×10 ⁵	2. 79×10 ⁷	4. 16×10 ⁵

注)中空花键轴孔的形状,请参照△3-71和△3-102。

花键轴强度的探讨

● 滚珠花键LT、LF、LTR和LTR-A型的花键轴横断面特性

表5 滚珠花键LT、LF、LTR和LTR-A型的花键轴横断面特性

	公称轴径		Ⅰ:断面二次矩 mm⁴	Z:截面系数 mm³	I₂:极断面二次矩 mm⁴	Z _P : 极截面系数 mm³
4	实心轴		11. 39	5. 84	22. 78	11. 68
5	实心轴		27. 88	11. 43	55. 76	22. 85
,	实心轴		57. 80	19. 7	1. 19×10 ²	40. 50
6	中空轴	K型	55. 87	18. 9	1. 16×10 ²	39. 20
	实心轴		1.86×10 ²	47. 4	3.81×10 ²	96. 60
8	中空轴	K型	1.81×10 ²	46. 0	3. 74×10 ²	94. 60
40	实心轴		4. 54×10 ²	92. 6	9. 32×10 ²	1.89×10 ²
10	中空轴	K型	4. 41 × 10 ²	89. 5	9.09×10 ²	1.84×10 ²
40	实心轴		1. 32×10³	2. 09×10 ²	2. 70×10 ³	4. 19×10 ²
13	中空轴	K型	1. 29×10 ³	2. 00×10 ²	2. 63×10 ³	4. 09×10 ²
	实心轴		3. 09×10 ³	3. 90×10 ²	6. 18×10 ³	7. 80×10 ²
16	-h -ch -th	K型	2. 97×10³	3. 75×10 ²	5. 95×10 ³	7. 51 × 10 ²
	中空轴	N型	2. 37×10 ³	2. 99×10 ²	4. 74×10 ³	5. 99×10 ²
	实心轴		7. 61×10³	7. 67×10 ²	1.52×10 ⁴	1.53×10³
20	中空轴	K型	7. 12×10³	7. 18×10 ²	1. 42×10 ⁴	1. 43×10 ³
	中全神	N型	5. 72×10³	5. 77×10 ²	1.14×10 ⁴	1. 15×10³
	实心轴		1.86×10 ⁴	1.50×10 ³	3. 71×10 ⁴	2. 99×10 ³
25	中空轴	K型	1. 75×10⁴	1. 41×10 ³	3. 51 × 10⁴	2.83×10^{3}
	中主神	N型	1.34×10 ⁴	1. 08×10³	2. 68×10 ⁴	2. 16×10 ³
	实心轴		3.86×10 ⁴	2. 59×10 ³	7. 71 × 10⁴	5. 18×10 ³
30	中空轴 K型		3. 53×10⁴	2. 37×10 ³	7. 07×10 ⁴	4. 74×10³
	丁 工 押	N型	2. 90×10 ⁴	1. 95×10³	5.80×10 ⁴	3.89×10^{3}
	实心轴		5. 01 × 10⁴	3. 15×10 ³	9. 90×10⁴	6. 27×10 ³
32	中空轴	K型	4. 50×10 ⁴	2. 83×10 ³	8.87×10 ⁴	5. 61×10 ³
	十工相	N型	3. 64×10⁴	2. 29×10 ³	7. 15×10⁴	4.53×10^{3}
	实心轴		1. 22×10 ⁵	6. 14×10³	2. 40×10 ⁵	1. 21×10 ⁴
40	中空轴	K型	1. 10×10 ⁵	5. 55×10³	2. 17×10⁵	1. 10×10⁴
	丁 工 押	N型	8. 70×10 ⁴	4. 39×10 ³	1. 71 × 10⁵	8. 64×10 ³
	实心轴		2. 97×10 ⁵	1. 20×10⁴	5. 94×10⁵	2. 40×10 ⁴
50	中空轴	K型	2. 78×10 ⁵	1. 12×10⁴	5. 56×10⁵	2. 24×10 ⁴
	丁工相	N型	2. 14×10 ⁵	8. 63×10 ³	4. 29 × 10⁵	1. 73×10⁴
60	实心轴		6. 16×10 ⁵	2. 07×10 ⁴	1. 23×10 ⁶	4. 14×10 ⁴
00	中空轴	K型	5. 56×10 ⁵	1. 90×10⁴	1. 13×10 ⁶	3. 79×10⁴
80	实心轴		1.95×10 ⁶	4. 91 × 10⁴	3. 90×10 ⁶	9.82×10 ⁴
00	中空轴	K型	1.58×10 ⁶	3. 97×10 ⁴	3. 15×10 ⁶	7. 95×10⁴
100	实心轴		4. 78×10 ⁶	9. 62×10⁴	9.56×10 ⁶	1. 92×10 ⁵
100	中空轴	K型	3. 76×10 ⁶	7. 57×10⁴	7. 52×10 ⁶	1. 51 × 10⁵

注)关于中空花键轴孔的形状,

关于中空轴K型:请参照 3-90和 3-114。 关于中空轴N型:请参照 3-90和 3-114。

● 滚珠花键LT-X型和LF-X型的花键轴横断面特性

表6 LT-X和LF-X型的花键轴横断面特性

公称轴径		Ⅰ:断面二次矩 mm⁴	Z:截面系数 mm³	I。:极断面二次矩 mm⁴	Z _P :极截面系数 mm ³
4	实心轴	11. 2	5. 7	23. 2	11.8
5	实心轴	27. 7	11.3	57. 2	23. 3
6	实心轴	57. 7	19. 6	119.1	40. 4
8	实心轴	175. 6	45	366. 2	93. 9
10	实心轴	422. 3	86. 5	896. 9	183. 8
10	K型	409. 7	84	871. 7	178. 6
13	实心轴	1215. 3	191. 3	2574. 6	405. 3
13	K型	1184. 6	186. 5	2513. 2	395. 6
	实心轴	2734. 3	350. 8	5844. 5	749. 7
16	K型	2616. 4	335. 6	5608. 8	719. 5
	N型	2015. 6	258. 6	4407. 2	565. 4
	实心轴	7043. 9	716. 5	14731. 7	1498. 5
20	K型	6553	666. 6	13749. 9	1398. 7
	N型	5158. 1	524. 7	10960. 2	1114. 9
	实心轴	17268. 2	1404. 2	36067. 4	2932. 9
25	K型	16250. 3	1321. 4	34031.6	2767. 4
	N型	12115. 2	985. 2	25761. 4	2094. 8
	实心轴	36115. 8	2444. 1	75160	5086. 3
30	K型	32898. 8	2226. 4	68726. 1	4650. 9
	N型	26569.7	1798	56067. 4	3794. 2

预测使用寿命

【静态安全系数】

计算作用在滚珠花键的负荷时,首先应求出寿命计算时所需的平均负荷以及把握静态安全系数计算时 所需的最大负荷。

特别是当启动、停止激烈或受冲击负荷作用时,悬臂负荷引起的作用力矩或扭矩可能会较大。在选择型号时,需要确认此型号相对于最大负荷(不管是启动还是停止)是否适合。静态安全系数的基准值见下表。

$$f_s = \frac{f_\tau \cdot f_c \cdot C_o}{P_{\text{max}}}$$

f。 :静态安全系数

:基本静额定载荷* (N)

 Pmax
 :最大负荷力

 fr
 :温度系数
 (参照**△3-23**图1)

 fo
 :接触系数
 (参照**△3-23**表8)

※基本额定静载荷是指在承受最大应力的接触部上,使钢球的永久变形量与滚动槽的永久变形量之和达到钢球直径的0.0001倍的、方向和大小均固定不变的静载荷。

表7 静态安全系数 (fs) 的基准值

使用机械	负荷条件	基准值的下限
	无振动或冲击时	3.0~6.0
一般工业机械	有振动或冲击时	4.0~7.0
	因复合负荷有振动或冲击时	5.0~8.0

※静态安全系数的基准值可能因使用环境、润滑状况、安装部的精度或刚性等的使用条件不同而异。


△3-20 冗狀

预测使用寿命

【额定寿命】

滚珠花键即使在相同条件下制造且处于相同的运行条件下,其使用寿命也多少有些差异。因此,作为计算滚珠花键的使用寿命的参考,使用以下规定的额定寿命。

额定寿命指的是一批相同的滚珠花键在相同条件下分别运行时,其中的90%不产生表面剥落(金属表面的鳞片状剥落)所能达到的总运行距离。



【计算额定寿命】

滚珠花键可分为承受扭矩运行、承受径向载荷运行和承受力矩运行的情况。根据下式(7)~(12)可分别求出各种情况的额定寿命。(各负载方向的基本额定载荷均记载在各型号的尺寸表中)

● 计算额定寿命

在THK, 滚珠花键的额定寿命定义为50km, 额定寿命(L_{10})可根据基本额定动载荷(C)及作用在滚珠花键的载荷(C), 由下式计算得出。

• 承受扭矩负荷时

$$L_{10} = \left(\frac{C_T}{T_c}\right)^3 \times 50$$
 ………(7) L_{10} :额定寿命 C_T :基本动额定扭矩 C_T :基本动额定载荷

(N·m)

(km)

C :基本动额定载荷 (N)

$$\mathbf{L}_{10} = \left(\frac{\mathbf{C}}{\mathbf{P}_{c}}\right)^{3} \times \mathbf{50} \quad \dots \dots (8)$$

 Tc
 : 计算承受扭矩
 (N·m)

 Pc
 : 计算径向载荷
 (N)

※行程长度为滚珠花键螺母长度2倍以下时,可能不适用上述额定寿命公式。

对额定寿命(L_{10})进行比较时,需要考虑到基本额定动载荷按50km、100km中的哪一项定义,并根据需要按 ISO 14728-1对基本额定动载荷进行换算。

ISO中规定的基本额定动载荷换算公式:

$$C_{100} = \frac{C_{50}}{1.26}$$

C50 :额定寿命为50km的基本额定动载荷

C100 : 额定寿命为100km的基本额定动载荷

● 考虑使用条件时的额定寿命的计算

在实际使用中,由于在运转时大都伴随振动和冲击,导致作用于滚珠花键的负荷不断变化,因此很难正确掌握。此外,使用环境温度、在紧靠状态下使用螺母时也会对寿命造成很大影响。考虑到这些条件,可以由以下公式(9)及(10)计算出考虑到使用条件的额定寿命(L_{loo})。

●考虑到使用条件的系数 α

 $\alpha = \frac{\mathbf{f_{\tau} \cdot f_c}}{\mathbf{f_{uu}}}$

α :考虑到使用条件的系数

 fr
 :温度系数
 (参照**△3-23**图1)

 fc
 :接触系数
 (参照**△3-23**表8)

fw : 负荷系数 (参照**A3-23**表9)

●考虑到使用条件的额定寿命 Limm

• 承受扭矩负荷时

• 承受径向载荷时

 $\mathbf{L}_{10m} = \left(\alpha \times \frac{\mathbf{C}_{\tau}}{\mathbf{T}_{c}}\right)^{3} \times 50 \quad \dots (9)$

L_{10m} :考虑到使用条件的额定寿命 (km)

 C_T
 :基本动额定扭矩
 (N·m)

 C
 :基本动额定载荷
 (N)

T_c :计算承受扭矩 (N·m)

 $L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_c}\right)^3 \times 50$ ………(10) T_o :计算承受扭矩 P_o :计算径向载荷

● 同时承受扭矩和径向载荷时

同时承受扭矩和径向载荷时,可根据下式(11)求出等价径向载荷后,再计算额定寿命。

P_E :等价径向载荷 (N)

 $\cos\alpha$:接触角 i=负载条数

/ LBS型 α =45° i=2 (LBS10或更小) SLS型 α =40° i=3 i=3 (LBS15或更大) LT型 α =70° i=2 (LT13或更小) LT-X型 α =65° i=2 i=3 (LT16或更大)

dp : 钢球中心直径 (mm)

(参照▲3-24表10、表11、表12、表13)

● 使用1个或2个紧靠的花键母承受力矩负荷时

可按下式(12)求出等价径向载荷后,再计算额定寿命。

 $\mathbf{P}_{\mathbf{u}} = \mathbf{K} \cdot \mathbf{M} \qquad \cdots \cdots \qquad (12)$

P。 : 等价径向载荷 (N)

(承受力矩负荷时)

K : 等价系数(参照 3-27表14、 3-28表15、 3-29表16、表17)

M : 负荷力矩 (N·mm)

但是, M应小于静态容许力矩。

A3-22 THK

预测使用寿命

● 同时承受力矩和径向载荷时

根据径向载荷与等价径向载荷的总和来计算额定寿命。

● 计算寿命时间

用上述公式计算额定寿命(L₁₀)后, 当行程和每分钟往返次数一定时, 寿命时间可按下式(13)计算。

$$\mathbf{L}_{h} = \frac{\mathbf{L}_{10} \times \mathbf{10}^{3}}{\mathbf{2} \times \ell_{s} \times \mathbf{n}_{1} \times \mathbf{60}} \quad \dots \dots \quad (13)$$

h :工作寿命时间 (h)

ℓ_s :行程长度 (m)

n₁ : 每分钟往返次数 (min⁻¹)

■f₁: 温度系数

当滚珠花键的使用环境温度超过100℃时, 考虑到高温所引起的不良影响, 计算寿命时应乘以图1的温度系数。

同时,滚珠花键也有对应高温的产品。

注) 当使用环境温度超过80°C时,密封圈和保持器的材料必须替换成相应的高温规格材料。详细情况请向THK咨询。




图1 温度系数(f₁)

■f。: 接触系数

将直线运动导向的花键母靠紧使用时,由于力矩负荷或安装面精度的影响,很难得到均匀的负荷分布。故将多个花键母紧靠使用时,请在基本额定载荷(c)和(c_o)上乘以表8中的相应接触系数。

注)在大型装置中, 若预计负荷分布会不均匀时, 请考虑表8中的接触系数。

表8 接触系数(f。)

紧靠时的花键母个数	接触系数f。
2	0. 81
3	0. 72
4	0. 66
5	0. 61
通常使用	1

■fw:负荷系数

通常作往复运动的机械在运转中大都伴随振动或冲击,特别是要正确计算在高速运转时所产生的振动以及频繁启动与停止所导致的所有冲击则尤为困难。因此,在不能得到实际作用于滚珠花键上的负荷时,或者速度和振动的影响很大时,请将基本额定载荷(C)和(Co)除以表9中根据经验所得到的负荷系数。

表9 负荷系数(f_w)


振动、冲击	速度(V)	f _w
微小	微速时 V≦0.25m/s	1~1.2
/ /\	低速时 0. 25 <v≦1m s<="" td=""><td>1.2~1.5</td></v≦1m>	1.2~1.5
中	中速时 1 <v≦2m s<="" td=""><td>1.5~2</td></v≦2m>	1.5~2
大	高速时 V>2m/s	2~3.5

【花键轴的断面形状】

● SLS型、SLS-L型、SLF型的花键轴

表10 断面形状

单位:mm




公称轴径	25	30	40	50	60	70	80	100
小径 <i>ϕ</i> d	21. 6	25. 8	35. 2	44. 4	54. 0	62. 8	71. 3	90.0
大径 <i>∮</i> D₀ h7	25	30	40	50	60	70	80	100
钢球中心直径	25. 2	30. 2	40. 6	50. 6	61.0	71. 0	80. 8	101. 2

*小径ød的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。

● LBS型、LBST型、LBF型、LBR型、LBH型、LBG型和LBGT型的花键轴

表11 断面形状


单位:mm




			-ут рыц ут,	- 1/1							-	122 - 111111
公称轴径	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
小径 <i>ϕ</i> d	11. 7	15. 3	19. 5	22. 5	31	39	46. 5	54. 5	67	81	101	130
外径 <i>φ</i> D₀	14. 5	19. 7	24. 5	29. 6	39. 8	49. 5	60	70	84	99	117	147
钢球中心直径 ødp	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150

*小径ød的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。

● LT型、LF型、LT-X型、LTR型和LTR-A型的花键轴





公称轴径:小于或等于13mm

公称轴径:大于或等于16mm

表12 断面形状

单位:mm


公称轴径	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	32	40	50	60	80	100
小径 <i>∮</i> d	3. 5	4. 5	5	7	8. 5	11. 5	14. 5	18. 5	23	28	30	37. 5	46. 5	56. 5	75. 5	95
外径 φD ₀ h7	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	32	40	50	60	80	100
外径容许公差	_	0 -0. 012		0 -0.	015	0 -0.	018		0 -0. 02	1		0 -0.	025	0 -0.	. 03	0 -0. 035
钢球中心直径 ød	4.6	5. 7	7	9.3	11.5	14. 8	17. 8	22. 1	27. 6	33. 2	35. 2	44. 2	55. 2	66. 3	87. 9	109. 5

^{*} 小径ød的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。

● LT-X型、LF-X型的花键轴

表13 断面形状

单位:mm



公称轴径	4X	5X	6X	8X	10X	13X	16X	20X	25X	30X
小径 <i>∮</i> d	3. 6	4. 5	5. 4	7	8. 6	11. 3	13. 9	17. 9	22. 4	27
大径 <i>φ</i> D ₀	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30
钢球中心直径 ødp	4. 4	5. 5	6. 6	8. 6	10. 7	13. 8	17. 1	21. 1	26. 4	31. 6

△3-24 冗ぱ

预测使用寿命

【计算平均负荷】

像工业用机器人的机械臂那样, 前进时抓住工件运动, 后退时只有机械臂的自重时, 或是像工具机那样, 作用在花键母上的负荷由于各种各样的条件而变动时, 必须考虑负荷的变动条件来进行寿命计算。 平均负荷(Pa)是指, 当作用在花键母上的负荷大小由于运行中各种各样的条件而变动时, 与这些变动负荷条件下的寿命具有相同寿命的一定大小的负荷。

基本式如下所示。

$$\mathbf{P}_{m} = \sqrt[3]{\frac{1}{L} \cdot \sum_{n=1}^{n} (\mathbf{P}_{n}^{3} \cdot \mathbf{L}_{n})}$$

P_m : 平均负荷 (N)

P_n : 变化负荷 (N)

L :总运行距离 (mm)

L。 :受P。作用时运行的距离 (mm)

● 阶段性变化的情况


$$\mathbf{P}_{m} = \sqrt[3]{\frac{1}{L} \left(\mathbf{P}_{1}^{3} \cdot \mathbf{L}_{1} + \mathbf{P}_{2}^{3} \cdot \mathbf{L}_{2} \cdot \cdots + \mathbf{P}_{n}^{3} \cdot \mathbf{L}_{n} \right)} \cdots \cdots \cdots (14)$$

 Pa
 : 平均负荷
 (N)

 Pa
 : 变化负荷
 (N)

 L
 : 总运行距离
 (m)


 La
 : 承载Pa时运行的距离
 (m)



● 单调变化的情况


 $P_{m} \doteq \frac{1}{3} \left(P_{min} + 2 \cdot P_{max} \right) \cdots \cdots (15)$

Pmin :最小负荷 (N) P_{max} :最大负荷 (N)



● 按正弦曲线变化的情况

(b)
$$P_m = 0.75 P_{max} \cdots (17)$$







图4

预测使用寿命

【等价系数】

承受力矩时的各形式的等效径向载荷计算系数分别如△3-27表14、△3-28表15、△3-29表16、表17所示。

● 滚珠花键SLS/SLF型的等价系数表







表14

	12.17	
公称型号	等价系	、数:K
	单个花键母	两个紧靠的花键母
SLS/SLF 25	0. 187	0.030
SLS 25L	0. 148	0. 027
SLS/SLF 30	0. 153	0. 027
SLS 30L	0. 129	0. 024
SLS/SLF 40	0. 114	0. 021
SLS 40L	0. 102	0. 019
SLS/SLF 50	0. 109	0. 018
SLS 50L	0. 091	0. 017
SLS/SLF 60	0. 080	0. 015
SLS 60L	0. 072	0.014
SLS/SLF 70	0. 101	0. 016
SLS 70L	0. 076	0.014
SLS/SLF 80	0. 083	0. 013
SLS 80L	0. 072	0. 012
SLS/SLF 100	0. 068	0. 011
SLS 100L	0. 056	0. 010

● 滚珠花键LBS型的等价系数表






表15

公称型号	等价系	
公孙望亏	单个花键母	两个紧靠的花键母
LBS 6	0. 61	0. 074
LBS 8	0. 46	0.060
LBS 10	0. 54	0. 049
LBS 15	0. 22	0. 039
LBS 20	0. 24	0. 03
LBST 20	0. 17	0. 027
LBS 25	0. 19	0. 026
LBST 25	0.14	0. 023
LBS 30	0. 16	0. 022
LBST 30	0. 12	0. 02
LBS 40	0.12	0. 017
LBST 40	0. 1	0. 016
LBS 50	0. 11	0. 015
LBST 50	0. 09	0. 014
LBST 60	0.08	0. 013
LBS 70	0. 1	0. 013
LBST 70	0.08	0. 012
LBS 85	0.08	0. 011
LBST 85	0. 07	0. 01
LBS 100	0.08	0. 009
LBST 100	0.06	0. 009
LBST 120	0. 05	0.008
LBST 150	0. 045	0. 006


注1) LBF型与LBS型具有相同的等价系数K。

而LBF60型与LBST60型具有相同的等价系数。 LBH15型与LBS15型具有相同的等价系数。

注2) LBR、LBG、LBGT以及LBH型与LBST型具有相同的等价系数 K。

预测使用寿命

● 滚珠花键LT型的等价系数表






表16

等价系	数:K		
单个花键母	两个紧靠的花键母		
0. 65	0. 096		
0. 55	0. 076		
0. 47	0. 06		
0. 47	0. 058		
0. 31	0. 045		
0. 3	0. 042		
0. 19	0. 032		
0. 16	0. 026		
0. 13	0. 023		
0. 12	0. 02		
0. 088	0. 016		
0. 071	0. 013		
0. 07	0. 011		
0. 062	0.009		
0. 057	0.008		
	单个花键母		

注)LF型、LTR型、LTR-A型的等效系数K与LT型相同。 但是,LTR32型与LT30型相同。

● 滚珠花键LT-X型的等价系数表




表17

公称型号	等价系数:K						
Z 10 - 2 1	单个花键母	两个紧靠的花键母					
LT 4X	0. 995	0. 135					
LT 5X	0. 980	0. 125					
LT 5XL	0. 430	0. 0740					
LT 6X	0. 660	0. 0993					
LT 6XL	0. 360	0. 0633					
LT 8X	0. 420	0. 0626					
LT 8XL	0. 210	0. 0409					
LT 10X	0. 251	0. 0470					
LT 13X	0. 241	0. 0420					
LT 16X	0. 173	0. 0320					
LT 20X	0. 129	0. 0250					
LT 25X	0. 114	0. 0220					
LT 30X	0. 101	0. 0200					

注)表示带密封的数值。

LF-X型与LT-X型具有相同的等价系数K。

选择预压

滚珠花键的预压对精度、耐负荷性能及刚性都有很大的影响, 因此应根据使用用途来选择适当的间隙。 各型号的间隙值已被标准化, 因此可根据使用条件进行恰当的选择。

旋转方向间隙

在滚珠花键中,将圆周方向间隙的总和作为旋转方向间隙,并且进行了标准化。特别是,适合于传递旋转扭矩的LBS型和LT型以旋转方向间隙来规定间隙。

旋转方向间隙(BCD)





图5 旋转方向间隙的测量

预压与刚性

预压(预载荷)是以消除旋转方向间隙,提高刚性为目的,而事前给钢球施加的负荷。通过对滚珠花键施加预压,根据预压量的大小来消除旋转方向间隙,从而提高刚性。图6表示了承受扭矩时旋转方向的变位量。

如图所示, 预压的效果一直保持到预压负荷的2.8 倍时为止。与无预压时相比, 相同扭矩时的变位量成为二分之一, 刚性在2倍以上。



选择预压

使用条件与预压的选择基准

在表18中,表示了根据滚珠花键的使用条件来选择旋转方向间隙的基准。

滚珠花键的旋转方向间隙对滚珠花键的精度或刚性有很大的影响。因此,根据用途选择适当的间隙是很重要的。一般来说,都采用有预压的产品。因为在进行往返旋转运动或往复直线运动时,会承受很大的振动冲击施加预压后会显著地提高使用寿命和精度。

表18 滚珠花键旋转方向间隙的选择基准

旋转方向间隙	使用条件	适 用 例
普通(无标识)	● 以较小的力即可顺畅地进行驱动的场合 ● 在固定方向上持续有扭矩作用的场合	 各种测量仪 自动绘图仪 形状测量仪 动力计 绕线机 5功序床主轴 自动包装机
轻预压(CL)	承受悬臂负荷或力矩作用的场合需要重复精度高的场合有交变负荷作用的场合	工业用机器人的机械臂各种自动装卸机自动涂装机导向轴放电加工机主轴冲压式冲模导向轴钻床主轴
中预压(CM)	●需要高刚性、易产生振动冲击的场合 ●用1个花键母承受力矩的场合	建筑车辆的转向操纵轴点焊机轴自动盘工具台分度轴




图7 零间隙时LBS型与LT型的比较




图8 CL间隙时LBS型与LT型的比较

表19 SLS、SLS-L和SLF型的旋转方向间隙

单位:μm

公称轴径	间隙(标记)							
公协和任	普通(无标记)	轻预压 (CL)	中预压(CM)					
25 30 40	+1~-2	-2~-6	-6 ~ -10					
50 60	+2~-4	-4~-8	-8~-12					
70 80 100	+4~-8	-8~-12	-12~-20					

表20 LBS、LBF、LBST、LBR和LBH型的旋转方向间隙

单位:μm

公称轴径	间隙(标记)								
公孙和任	普通(无标记)	轻预压 (CL)	中预压(CM)						
6 8	-2~+1	-6~-2	_						
10 15	-3∼+2	-9~-3	-15~-9						
20 25 30	-4~+2	-12~-4	-20~-12						
40 50 60	-6∼+3	-18~-6	-30~-18						
70 85	-8∼+4	-24~-8	-40∼-24						
100 120	-10∼+5	-30~-10	-50~-30						
150	-15~+7	-40∼-15	-70∼-40						

表21 LT、LF型的旋转方向间隙

单位:μm

公称轴径		间隙(标记)							
公孙和江	普通(无标记)	轻预压 (CL)	中预压 (CM)						
4 5 6 8 10 13	-2~+1	-6~-2	_						
16 20	-2~+1	-6~-2	-9~-5						
25 30	-3∼+2	-10∼-4	-14~-8						
40 50	-4∼+2	-16~-8	-22~-14						
60 80	-5∼+2	-22∼-12	-30~-20						
100	-6∼+3	-26~-14	-36~-24						

表22 LT-X、LF-X型的旋转方向间隙

单位:μm

公称轴径	间隙(标记)							
公外和江	普通(无标记)	轻预压 (CL)	中预压(CM)					
4 5 6 8	-2~+1	-6∼-2	_					
10 13	-2~+1	-4~-2	_					
16 20	-2~+1	-5~-2	-8~-5					
25 35	-3∼+1	-7∼-3	-11∼-7					

选择预压

表23 LBG、LBGT型的旋转方向间隙

单位:μm

公称轴径		间隙 (标记)							
公你相任	普通(无标记)	轻预压 (CL)	中预压 (CM)						
20 25 30	-4~+2	-12~-4	-20~-12						
40 50 60	-6∼+3	-18~-6	-30~-18						
70 85	-8~+4	-24~-8	-40~-24						

表24 LTR型的旋转方向间隙

单位:μm

公称轴径	间隙(标记)							
公孙和汪	普通(无标记)	轻预压 (CL)	中预压 (CM)					
8 10	-2~+1	-6~-2	_					
16 20	-2∼+1	-6~-2	-9~-5					
25 32	-3∼+2	-10∼-4	-14∼-8					
40 50	-4∼+2	-16~-8	-22~-14					
60	-5∼+2	-22~-12	-30~-20					

确定精度

精度等级

滚珠花键的精度根据花键母外径相对于花键轴支撑部的径向跳动,可分为普通级(无标记)、高级(H)、精密级(P)。测量项目如图9、图10所示。




图9 LBS型/LBF型精度测量项目




图10 LT型/LT-X型精度测量项目

确定精度

精度规格

滚珠花键的各测试项目如表25~表29所示。

表25 花键母外径相对于花键轴支撑部的径向跳动

单位: μm

精	度		径向跳动(最大)																						
公称	轴径	4	~8	注)		10		1:	3~2	0	2	5~3	2		10,50	0	6	0~8	0	85	i∼1:	20		150	
花键轴	总长度 m)	普通	高	精密	普通	高	精密	普通	高	精密	普通	高	精密	普通	高	精密	普通	高	精密	普通	高	精密	普通	高高	精密
以上	以下	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级	级
_	200	72	46	26	59	36	20	56	34	18	53	32	18	53	32	16	51	30	16	51	30	16	_	_	-
200	315	133	89	57	83	54	32	71	45	25	58	39	21	58	36	19	55	34	17	53	32	17	_	-	_
315	400	185	126	82	103	68	41	83	53	31	70	44	25	63	39	21	58	36	19	55	34	17	_	_	_
400	500	236	163	108	123	82	51	95	62	38	78	50	29	68	43	24	61	38	21	57	35	19	46	36	19
500	630	-	_	_	151	102	65	112	75	46	88	57	34	74	47	27	65	41	23	60	37	20	49	39	21
630	800	_	_	_	190	130	85	137	92	58	103	68	42	84	54	32	71	45	26	64	40	22	53	43	24
800	1000	_	_	_	-	_	_	170	115	75	124	83	52	97	63	38	79	51	30	69	43	24	58	48	27
1000	1250	_	_	_	_	_	_	_	_	_	151	102	65	114	76	47	90	59	35	76	48	28	63	55	32
1250	1600	_	_	_	_	_	_		_	_	190	130	85	139	93	59	106	70	43	86	55	33	80	65	40
1600	2000	_	_	_	_	_	_	_		_	_	-	_	173	118	77	128	86	54	99	65	40	100	80	50
2000	2500	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	156	106	68	117	78	49	125	100	68
2500	3000	_	_			_	_	_			_		_		_	_	190	134	88	143	96	61	150	129	84

- 注1) 括号里的尺寸表示公称轴径4除外。
- 注2) 此精度规格适用于SLS、SLF、LBS、LBST、LBF、LBR、LT和LF型。
- 注3) 最大制造长度因型号而异。详细内容请参照各精度的最大制造长度 3-117。

表26 花键外筒外径相对于LT-X型、LF-X型花键轴支撑部的径向跳动

单位:μm

精	度		径向跳动(最大)													
公称	轴径		4.5			6,8		10			13,16,20			25、30		
(m	总长度 m)	普通级	高级	精密级		高级	精密级		高级	精密级	普通级	高级	精密级	普通级	高级	精密级
以上	以下	纵	-100	纵	级	-7,5	纵	级	-7,5	纵	纵	-100	纵	纵	-7,5	级
_	200	72	46	26	72	46	26	59	36	20	56	34	18	53	32	18
200	315	133*1	_	_	133	89**2	57 ^{**3}	83	54	32	71	45	25	58	39	21
315	400	_	_	_	171	114	_	103	68	41	83	53	31	70	44	25
400	500	_	_	_	214	_	_	123	82	51	95	62	38	78	50	29
500	630	_	_	_	_	_	_	151	102	_	112	75	46	88	57	34
630	800	_	_	_	_	_	_	190	_	_	137	92	58	103	68	42
800	1000	_	_	_	_	_	_	_	_	_	170	115	75	124	83	52
1000	1250	_									_		_	151	102	65
1250	1600	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	190	130	85

%1 #4除外。#5适用250mm以下。※2 #6适用250mm以下。※3 #6除外。

表27 轴花键部端面相对于花键轴支撑部的轴向跳动

单位:μm

精度	轴向跳动(最大)									
公称轴径	普通级(无标记)	高级(H)	精密级(P)							
4 5 6 8 10	22	9	6							
13 15 16 20	27	11	8							
25 30 32	33	13	9							
40 50	39	16	11							
60 70 80	46	19	13							
85 100 120	54	22	15							
150	63	25	18							

表28 部件安装部相对于花键轴支撑部的径向跳动

单位:μm

精度	径向跳动(最大)								
公称轴径	普通级(无标记)	精密级(P)							
4 5 6 8	33	14	8						
10	41	17	10						
13 15 16 20	46	19	12						
25 30 32	53	22	13						
40 50	62	25	15						
60 70 80	73	29	17						
85 100 120	86	34	20						
150	100	40	23						

表29 花键母法兰安装面相对于花键轴支撑部的轴向跳动

单位:μm

精度	轴向跳动(最大)								
公称轴径	普通级(无标记)	高级(H)	精密级(P)						
4 5 6 8	27	11	8						
10 13	33	13	9						
15 16 20 25 30	39	16	11						
40 50	46	19	13						
60 70 80 85	54	22	15						
100	63	25	18						

注)此表格不对应LBG、LBGT、LTR和LTR-A型。

选择的要点 确定精度

带保持器高扭矩型滚珠花键



SLS、SLS-L和SLF型




图1 带保持器高扭矩型滚珠花键SLS型的构造

选择的要点	A3-6
设计的要点	A3-119
配件	A3-122
公称型号	A3-124
使用注意事项	A3-125
润滑相关产品	A24-1
安装步骤与维护	■3-31
花键轴的横断面特性	A3-17
等效系数	A3-27
旋转方向间隙	A3-30
精度规格	A3-35
按精度分类的最大制造长度	A3-117


结构与特长

将汇集了THK技术与技术诀窍的保持器技术,向滚珠花键展开应用

采用球保持器,保持整列循环运动,可对应高速使用。

消除钢球之间的撞击和相互摩擦,实现低噪音、好音质和低发尘。通过提高润滑脂保持能力,实现长期免维护。

采用高扭矩型构造,确保了外筒的挠曲刚性。此外,使花键轴的形状趋近于圆形,也提高了花键轴的刚性。



【对应高速】

通过采用球保持器,保持整列循环运动,可应对高速使用,使得装置的高节拍化成为可能。

[使用条件]

使用型号	SLS50				
试验环境	22~27.5°C				
行程	1000mm				
最高速度	200m/min				
加减速度	5G(49m/s²)				
外加负荷	轻预压(CL)				
润滑剂	THK AFB-LF油脂				

试验机外观(高速耐久试验)



试验品外观




[测试结果]

运行10000km无异常

【花键轴的刚性改善】

使花键轴的形状趋近于圆形,与原有的高扭矩形花键轴相比,产品的挠曲刚性和弯曲刚性得以大幅提升。




【低噪音、好音质、低发尘】


采用球保持器,消除了钢球之间的碰撞和相互摩擦,实现低噪音、好音质、低发尘。

[使用条件]

使用型号	SLF50/LBF50
行程	600mm
速度	30,50,100,150m/min
测量设备	噪音测量仪

试验机概要







声级比较

[使用条件]

使用型号	SLF50CL+350LP/ LBS50CL+350LP				
最高速度	30m/min				
加速度	2.84m/s ²				
行程	200mm				
空气供应量	1 <i>l</i> /200sec				
润滑剂	THK AFE-CA油脂				
使用机器	粒子计数器				

试验机外观







发尘比较数据

【长期运行而免维护】


采用球保持器大幅提高润滑脂保持能力,实现长期免维护。

【平滑的动作(滚动变动小)】

通过采用球保持器及新型循环方式,实现了较小的滚动变动下的稳定顺畅运行。

[使用条件]

使用型号	SLF50
速度	10mm/sec
外加负荷	中预压(CM)
润滑剂	THK AFB-LF油脂



滚动阻力试验

种类与特长


【花键母的种类】

直筒形滚珠花键SLS型(中载荷型)

花键外筒外径为直筒形。

通过键实现与支承座之间的固定,可传递扭矩。

尺寸表⇒△3-44




直筒形滚珠花键SLS-L型(重载荷型)

SLS型与LBS型具有相同的外径,是增加了花键母长度的重负荷型。

最适合用于空间小、扭矩大的地方,或有悬臂负荷、力矩等作用的场合。


尺寸表⇒▲3-44



法兰型滚珠花键SLF型

利用法兰通过螺栓固定到支承座上。 装配简单,与使用键的固定方式相比较,可缩短支 承座长度。

尺寸表⇒四3-46



【花键轴的种类】

精密实心花键轴(标准型)

对通过冷拔成形的花键轴的滚动沟槽,进行精密研磨,达到高精度,然后与花键母配合。



特殊花键轴

花键轴端或中间部分的直径比较大时, THK将按照需求用切削加工制作花键部分。



中空花键轴(K型)

需要配管、配线、排气或减轻重量的地方,可用中空花键轴。




支承座内径公差

花键母和支承座的配合通常采用过渡配合。如果滚珠花键的精度不需要很高,也可以采用间隙配合。

表1 支承座内径公差

支承座内径公差	普通使用条件	H7
又承座内任公左	需要减小间隙时	J6

SLS型



		花键母尺寸									
公称型号	9	小 径	t	长度		键槽尺寸	润滑孔				
240·至 J	D	公差	L	公差	b H8	t +0. 1 0	lo	d₀			
SLS25 SLS25L	37	0	60 70		5	3	33	2			
SLS30 SLS30L	45	-0. 016	70 80	0	7	4	41	3			
SLS40 SLS40L	60	0	90 100		10	4. 5	55	3			
SLS50 SLS50L	75	-0. 019	100 112	-0. 3	15	5	60	4			
SLS60 SLS60L	90		127 140		18	6	68	4			
SLS70 SLS70L	100	0 -0. 022	110 135		18	6	68	4			
SLS80 SLS80L	120		140 155	0	20	7	80	5			
SLS100 SLS100L	140	0 -0. 025	160 185	-0. 4	28	9	93	5			

公称型号的构成例

2 SLS50 UU CL +700L P K

公称型号

旋转方向 间隙标记 (※2) 花键轴的标识(※4)


精度标记(※3)

防尘附件标记(※1)

花键轴总长度 (※5) (单位mm)

1根轴上花键母的个数(只有1个时无标识)


(※1)参照 3-122。(※2)参照 3-30。(※3)参照 3-35。(※4)参照 3-48。(※5)参照 3-117。



单位:mm

基本额	定扭矩 基本额定载荷			静态容	许力矩	质量		
C₁ N•m	С _{от} N•m	C kN	C₀ kN	M _{A1} N•m	M _{A2} N•m	花键母 kg	花键轴 kg/m	
219. 9 261. 9	306. 8 394. 5	18. 2 21. 7	22. 5 29. 0	136 220	851 1203	0. 15 0. 18	3. 51	
366. 5 416. 4	513. 3 616. 0	25. 4 28. 9	31. 5 37. 8	233 330	1341 1803	0. 30 0. 34	5. 05	
818. 9 890. 0	1135. 4 1277. 3	42. 8 46. 5	52. 5 59. 1	520 652	2801 3529	0. 69 0. 79	9. 18	
1373. 4 1571. 2	1783. 1 2165. 2	57. 6 65. 9	66. 2 80. 4	687 996	4156 5349	1. 30 1. 47	14. 45	
2506. 7 2723. 2	3321. 0 3736. 2	87. 8 95. 3	103. 0 115. 8	1452 1820	7733 9570	2. 25 2. 50	21. 23	
2986. 3 3708. 4	3474. 7 4738. 2	89. 7 111. 4	92. 5 126. 1	1038 1867	6392 10135	2. 13 2. 71	28. 57	
4664. 6 5195. 3	5477. 4 6390. 4	122. 8 136. 8	127. 7 148. 9	1739 2327	11482 14491	4. 22 4. 77	37. 49	
8922. 3 10424. 4	10211. 6 12764. 6	188. 2 219. 8	190. 7 238. 4	3155 4816	19118 26463	5. 20 6. 22	58. 97	

SLF型



		花键母尺寸										
公称型号	:	外径		长度		法兰直径			润滑孔			
	D	公差	L	公差	D ₁	公差	н	F	d₀	PCD		
SLF25	37	0	60		60		9	21	2	47		
SLF30	45	-0. 016	70		70	0 -0. 2	10	25	3	54		
SLF40	60		90	0	90		14	31	3	72		
SLF50	75	0 -0. 019	100	-0. 3	113		16	34	4	91		
SLF60	90		127		129	0	18	45. 5	4	107		
SLF70	100	0	110		142	-0.3	20	35	4	117		
SLF80	120	-0. 022	140	0	168		22	48	5	138		
SLF100	140	0 -0. 025	160	-0. 4	195	0 -0. 4	25	55	5	162		

公称型号的构成例

2 SLF50 UU CL +700L P K

公称型号

旋转方向 间隙标记 (※2)

花键轴的标识 (※4)


精度标记(※3)

防尘附件标记(※1)

花键轴总长度(※5) (单位mm)

1根轴上花键母的个数(只有1个时无标识)

(※1)参照△3-122。(※2)参照△3-30。(※3)参照△3-35。(※4)参照△3-48。(※5)参照△3-117。



年1									平1以·mm	
		基本额定扭矩		基本额定载荷		静态容许力矩		质量		
	安装孔									
	$d_1 \times d_2 \times h$	C _τ N•m	Cot N•m	C k N	C₀ kN	M _{A1} N•m	M _{A2} N•m	花键母 kg	花键轴 kg/m	
	5.5×9.5×5.4	219. 9	306. 8	18. 2	22. 5	136	851	0. 26	3. 51	
	6. 6×11×6. 5	366. 5	513. 3	25. 4	31. 5	233	1341	0. 45	5. 05	
	9×14×8.6	818. 9	1135. 4	42. 8	52. 5	520	2801	1. 06	9. 18	
	11×17.5×11	1373. 4	1783. 1	57. 6	66. 2	687	4156	1. 90	14. 45	
	11×17.5×11	2506. 7	3321.0	87. 8	103. 0	1452	7733	3. 08	21. 23	
	14×20×13	2986. 3	3474. 7	89. 7	92. 5	1038	6392	3. 25	28. 57	
	16×23×15. 2	4664. 6	5477. 4	122. 8	127. 7	1739	11482	5. 82	37. 49	
	18×26×17.5	8922. 3	10211.6	188. 2	190. 7	3155	19118	7. 66	58. 97	

花键轴

如**囚3-43**所示, 花键轴可分为精密实心花键轴, 特殊花键轴和中空花键轴(K型)。 花键轴的形状可根据您的要求而制造, 因此在估价或下订单时, 请提供一份所需花键轴形状的图纸。

【花键轴的断面形状】

表2表示的是花键轴的断面形状。如果花键轴轴端需要加工为圆柱形,则请尽可能不要超过小径尺寸 (ϕd) 。




表2 花键轴的断面形状

单位:mm

公称轴径	25	30	40	50	60	70	80	100
小径 <i>∮</i> d	21. 6	25. 8	35. 2	44. 4	54. 0	62. 8	71. 3	90. 0
大径 <i>φ</i> D₀ h7	25. 0	30. 0	40. 0	50. 0	60.0	70. 0	80. 0	100.0
钢球中心直径 ødp	25. 2	30. 2	40. 6	50. 6	61.0	71. 0	80. 8	101. 2
质量(kg/m)	3. 51	5. 05	9. 18	14. 45	21. 23	28. 57	37. 49	58. 97

^{*}小径ød的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。

【标准中空花键轴的孔形】

表3表示的是标准中空花键轴的孔形。当需要进行 诸如配管、配线、排气或减轻重量等作业时,可使 用本表。




表3 标准中空花键轴的断面形状

单位:mm


公称轴径	25	30	40	50	60	70	80	100
小径 <i>ϕ</i> d	21. 6	25. 8	35. 2	44. 4	54. 0	62. 8	71. 3	90.0
大径 <i>φ</i> D₀ h7	25. 0	30. 0	40. 0	50. 0	60.0	70. 0	80. 0	100.0
钢球中心直径 ϕ dp	25. 2	30. 2	40. 6	50. 6	61.0	71. 0	80.8	101. 2
孔径(φd₄)	12	16	22	25	32	_	52. 5	67. 5
质量(kg/m)	2. 62	3. 47	6. 19	10. 59	14. 90	_	20. 48	30. 85

^{*} 小径ød的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。

带保持器高扭矩型滚珠花键

【花键轴轴端的倒角】

为了方便将花键轴套入花键母内,除非另有规定,一般将花键轴的轴端按照以下尺寸进行倒角加工。 当花键部端面有阶梯加工、攻螺纹及钻孔加工因而要用到端面时,将加工为倒角C(或者如悬臂支撑那样 不使用端面的场合也包含在内)。



SLS25~100

表4 花键轴轴端的倒角尺寸

单位:mm

公称轴径	25	30	40	50	60	70	80	100
倒角C	0. 5	0. 5	1. 0	1. 0	2. 0	2. 0	2. 0	2. 0

【特殊花键轴不完全花键部的长度】

如果花键轴的轴端或者中间部分比小径尺寸(ϕ d)大,则需要保留不完全花键部以确保磨削退刀。不完全 花键部长度(S)与法兰直径(φdf)的关系见表5。




表5 不完全花键部分的长度:(S)

法兰直径 ødf 公称轴径	25	30	35	40	50	60	80	100	120	140	160
25	29	54	63	72	_	_	_	_	_	_	
30	_	34	56	65	80	_	_	_	_	_	
40	_	_	_	36	66	81	104	_	_	_	_
50	_	_	_	_	35	59	83	100	_	_	
60	_	_	_	_	_	37	73	92	108	_	_
70	_	_	_	_	_	_	62	84	101	115	_
80	_	_	_	_	_	_	45	76	95	109	_
100	_	_	_	_	_	_	_	48	77	96	110

附件

滚珠花键SLS/SLS-L型均配备如表6所示的标准键。




表6 SLS/SLS-L型用标准键

单位:mm

公称轴径		宽度b		高度h		长度ℓ	R	C
公 你 抽 1 工		公差(p7)		公差(h9)		公差(h12)	K	U
SLS 25 SLS 25L	5	+0. 024 +0. 012	5	0 -0. 030	33	0	2. 5	0. 5
SLS 30 SLS 30L	7	+0. 030	7		41	-0. 250	3. 5	0.5
SLS 40 SLS 40L	10	+0. 015	8	0 -0. 036	55		5	0.8
SLS 50 SLS 50L	15		10		60	0	7. 5	0.6
SLS 60 SLS 60L SLS 70 SLS 70L	18	+0. 036 +0. 018	12	0	68	-0. 300	9	1. 2
SLS 80 SLS 80L	20	+0. 043	13	-0. 043	80	0 -0. 350	14	1. 2
SLS 100 SLS 100L	28	+0. 022	18		93	0 -0. 400	14	

高扭矩型滚珠花键 LBS、LBST、LBF、LBR和LBH型

密封圈

图1 高扭矩型滚珠花键LBS型的结构

止动环

保持器

花键轴

花键母

钢球

选择的要点	A3-6
设计的要点	A3-119
配件	A3-122
公称型号	A3-124
使用注意事项	A3-125
河滑相关产品	A24-1
安装步骤与维护	■ 3-31
花键轴的横断面特性	△3-17
	△3-27
旋转方向间隙	△3-30
精度规格	△3-35
按精度分类的最大制造长度	A3-117

结构与特长

高扭矩型滚珠花键如图1所示, 在花键轴外圈上按120°均等排列了3条滚动面突起部, 并配有2列(总共6列)负荷钢球列分别从左右方将其夹住。

滚动面被精密研磨加工成与球径相接近的R沟槽形状。当花键轴或花键母承受扭矩时,在6列负荷钢球中与扭矩方向一致的3列钢球均等地承受负荷,并且自动地决定旋转中心。反转时,就由反方向的3列钢球承受负荷。

各钢球列通过装在花键母内的保持器, 持续进行整列循环运动, 所以, 即使将花键轴从花键母中抽出, 钢球也不会脱落。

【旋转方向间隙为"零"】

高扭矩滚珠花键通对过单个花键母施加预压, 使旋转方向间隙为零, 从而提高刚性。

像具有圆弧沟槽或哥德式沟槽的传统型滚珠花键一样,施加预压并不需要将2个花键母在圆周方向相互扭转方可使用,从而容易实现小型化设计。

【高刚性与精确定位】

因接触角大,并且用1个花键母就能施加预压,所以初期变位小,能获得高刚性和精确的定位精度。

【可进行高速运动和高速旋转】

由于摩擦力小,并采用出色的润滑剂保持构造以及具有刚性的保持器,所以即使作高速直线运动,在润滑脂的作用下也能满足长时间的使用需要。此外,因负荷钢球与无负荷钢球的半径方向距离大致相等,即使高速旋转时,作用在钢球上的离心力的影响也很小,能得到平滑稳定的直线运动。

【小型的设计】

与传统型滚珠花键不同, 因不让无负荷的钢球在外周循环, 所以花键母的外径可变小, 从而可实现节省空间的小型设计。

【钢球保持型】

由于使用球保持器,即使将花键轴从花键母中抽出,钢球也不会脱落。

【可作为重负荷用直线轴承使用】

因钢球滚动面被加工成与钢球半径大致相等的R沟槽形状, 所以钢球的接触面积大, 即使对径向载荷也具有很强的承载能力。

【可用1根轴代替2根平行轴】

因用1根轴就可以承受扭矩方向和径向方向的负荷, 所以可以将以往2根轴平行使用的地方用1根轴来代替, 从而实现安装简单、省空间的设计。

用途

高扭矩型滚珠花键被广泛用于工业用机器人的架柱以及机械臂、自动装卸机、传送机、自动搬运装置、轮胎成型机、点焊机主轴、高速自动涂装导向轴、铆接机、卷线机、放电加工机机头、研磨床主轴驱动轴、各种变速装置、精密分度轴等, 是具有高度可靠性的直线运动系统。


种类与特长

【花键母的种类】

圆母形滚珠花键 LBS型(中负荷型)


花键母外径是直筒形, 作传递扭矩时, 将键敲入后使用, 是最小型的型式。





圆母形滚珠花键 LBST型(重负荷型)

LBST型与LBS型具有相同的外径,是增加了花键母长度的重负荷型。最适合在空间小、扭矩大的地方,或有悬臂负荷、力矩等作用的场合。




法兰型滚珠花键 LBF型

LBF型利用法兰通过螺栓固定在支承座上, 故装配简单。 最适合用在支承座上加工键槽有变形危险. 或者支承座宽度比较狭小的场合。

尺寸表⇒四3-64


尺寸表⇒△3-62



法兰型滚珠花键 LBR型

此为根据重负荷型LBST型设计的型号,在中央部有一个法兰,最适合用在需要使用工业用机器人的机械臂等的位置。






方形滚珠花键 LBH型

具有刚性的方形花键母,不需要支承座,可直接装在机械主体上。因而十分小巧,并且可获得高刚性的直线运动导向装置。

尺寸表⇒△3-68



【花键轴的种类】

精密实心花键轴(标准型)

对通过冷拔成形的花键轴的滚动沟槽,进行精密研磨,达到高精度,然后与花键母配合。



特殊花键轴

花键轴端或中间部分的直径比较大时, THK将按照需求用切削加工制作花键部分。



中空花键轴(K型)

需要配管、配线、排气或减轻重量的地方,可用中 空花键轴。




支承座内径公差

花键母和支承座的配合通常采用过渡配合。如果滚珠花键的精度不需要很高,也可以采用间隙配合。

表1 支承座内径公差

支承座内径 公差	普通使用条件	H7
	需要减小间隙时	J6

LBS型(中负荷型)



LBS6、8型

		花键母尺寸												
公称型号	外径		长度					ŧ	建槽尺、	ţ				
ムが至っ	D	公差	L	公差	L ₂	L ₃	D ₂	b H8	t +0.1 0	ℓ_{0}	r	С		
LBS 6	12	0	20		20. 8	11	11.5	2	0.8	10	_	0. 3		
LBS 8	16	-0. 011	25	0 -0. 2	26. 4	14. 5	15. 5	2. 5	1. 2	12. 5	_	0. 3		
LBS 10	19	0 -0. 013	30	3.2	_	_	_	3	1. 5	17	_	0. 3		

注)LBS6、8型为端盖式。请切勿使其受到冲击等。

公称型号的构成例

LBS6 UU CL +200L H

公称型号 防尘 旋转方向 附件标记 间隙标记 精度标记(※3)


(※1) 1根轴上

花键轴总长度(※4) (单位mm)

花键母的个数 (只有1个时无标识)

(※1)参照 3-122。(※2)参照 3-30。(※3)参照 3-35。(※4)参照 3-117。

高扭矩型滚珠花键



单位:mm


	花键车	由外径	基本额	定扭矩	基本额定载	战荷(径向)	静态容	许力矩	质量		
润滑孔											
d₀	Do	d₅	C _⊤ N•m	С _{от} N•m	C kN	C₀ kN	Ma. 1 N•m	M _{A. 2} N•m	花键母 kg	花键轴 kg/m	
1. 2	6	5. 3	1. 53	2. 41	0. 637	0. 785	2. 2	19. 4	0. 0066	0. 22	
1. 2	8	7. 3	4. 07	6. 16	1. 18	1. 42	5. 1	39. 6	0. 0154	0. 42	
1.5	10	8. 3	7. 02	10.4	1. 62	1. 96	8. 1	67. 6	0. 0367	0. 55	

注)Mai为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

M. 2为2个花键母紧靠使用时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照四3-117。

LBS型(中负荷型)



					花键:	母尺寸						
公称型号		外径		长度				ŧ	建槽尺寸	ţ		
ムが至っ	D	公差	L	公差	L ₂	L₃	D ₂	b H8	t +0.1 0	ℓ_{0}	r	С
LBS 15	23	0 -0. 013	40	0	_	_	_	3. 5	2	20	0.5	_
○● LBS 20	30		50	-0. 2	_	_	_	4	2. 5	26	0.5	_
○● LBS 25	37	0 -0. 016	60		_	_	_	5	3	33	0.5	_
○● LBS 30	45		70		_	_	_	7	4	41	1	_
○● LBS 40	60	0	90	0 -0. 3	_	_	_	10	4. 5	55	1	_
○● LBS 50	75	-0. 019	100		_	_	_	15	5	60	1.5	_
○● LBS 70	100	0	110		_	_	_	18	6	68	2	_
○● LBS 85	120	-0. 022	140	0	_	_	_	20	7	80	2. 5	
○● LBS 100	140	0 -0. 025	160	-0. 4	_	_	_	28	9	93	3	_

注)○:可对应高温规格的型号(带金属制保持器;使用温度:最高100°C)。 对应型号:LBS20~100

(例) LBS20 A CL+500L H ———— 高温标识

●:可使用密封毡圈的型号 对应型号:LBS20~100 使用带金属制保持器的滚珠花键型号不能安装密封毡圈。安装密封毡圈时,螺母的长度尺寸会发生改变。

公称型号的构成例

2 LBS40 UU CL +1000L P K

公称型号 防尘 旋转方向 附件标记 间隙标记 精度标记 花键轴的标识(※4)

(※3)


1根轴上 (※1) (※2) 花键母的个数 (只有1个时无标识)

花键轴总长度(※5) (单位mm)

(※1)参照 △3-122。(※2)参照 △3-30。(※3)参照 △3-35。(※4)参照 △3-71。(※5)参照 △3-117。

A3-60 T出版

各种相关下载请在技术支持网站输入 公称型号来检<u>索</u>




年 に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・												
	花键车	由外径	基本额	定扭矩	基本额定载	战荷(径向)	静态容	许力矩	质	量		
润滑孔												
d₀	Do	d₅	C _τ N•m	C _{o⊤} N•m	C kN	C₀ kN	M _{A. 1} N•m	M _{A.2} N•m	花键母 kg	花键轴 kg/m		
2	14. 5	_	30. 4	74. 5	4. 4	8. 4	25. 4	185	0. 06	1		
2	19. 7	_	74. 5	160	7. 8	14. 9	60. 2	408	0. 14	1. 8		
2	24. 5	-	154	307	13	23. 5	118	760	0. 25	2. 7		
3	29. 6	_	273	538	19. 3	33. 8	203	1270	0. 44	3. 8		
3	39.8		599	1140	31. 9	53. 4	387	2640	1	6. 8		
4	49.5	ı	1100	1940	46. 6	73	594	4050	1. 7	10. 6		
4	70		2190	3800	66. 4	102	895	6530	3. 1	21. 3		
5	84		3620	6360	90. 5	141	2000	12600	5. 5	32		
5	99	_	5190	12600	126	237	3460	20600	9. 5	45		

注)Ma1为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

M. 2为2个花键母紧靠使用时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照▲3-117。

LBST型(重负荷型)



				花键母尺	!寸				
公称型号		外径		长度		键槽尺寸			润滑孔
ムが至ら	D	公差	L	公差	b H8	t +0. 1 0	ℓ_{\circ}	r	d₀
○● LBST 20	30	0	60	0 -0. 2	4	2. 5	26	0. 5	2
○● LBST 25	37	-0. 016	70	0 -0.3	5	3	33	0.5	2
○● LBST 30	45		80		7	4	41	1	3
○● LBST 40	60	0	100		10	4. 5	55	1	3
○● LBST 50	75	-0. 019	112		15	5	60	1.5	4
O LBST 60	90	_	127	1	18	6	68	1.5	4
○● LBST 70	100	0 -0. 022	135		18	6	68	2	4
○● LBST 85	120	0.022	155	0	20	7	80	2. 5	5
○● LBST 100	140	0	175	-0.4	28	9	93	3	5
O LBST 120	160	-0. 025	200	0	28	9	123	3. 5	6
O LBST 150	205	0 -0. 029	250	-0.5	32	10	157	3. 5	6

注)○:可对应高温规格的型号(带金属制保持器;使用温度:最高100℃)。

(例) LBST25 A CM+400L H ——— 高温标识

1根轴上

●:可使用密封毡圈的型号(参照**△3-122**)。 使用带金属制保持器的滚珠花键型号不能安装密封毡圈。

公称型号的构成例

2 LBST50 UU CM +800L H K

 公称型号
 防尘
 旋转方向

 附件标记
 间隙标记

 (*1)
 (*2)

精度标记 花键轴的标识(※4)

(※3)


花键轴总长度(※5) (单位mm)

花键母的个数 花键轴点 花键轴点 (只有1个时无标识) 花键轴点

(※1)参照 3-122。(※2)参照 3-30。(※3)参照 3-35。(※4)参照 3-71。(※5)参照 3-117。

▲3-62 冗狀

各种相关下载请在技术支持网站输入 公称型号来检索




半位・間											
基本额	定扭矩	基本额定载	戏荷(径向)	静态容	许力矩	质	量				
C _T N•m			C C ₀ kN		M _{A. 2} 注) N•m	花键母 kg	花键轴 kg/m				
90. 2	213	9. 4	20. 1	103	632	0. 17	1.8				
176	381	14. 9	28. 7	171	1060	0. 29	2. 7				
312	657	22. 5	41. 4	295	1740	0.5	3. 8				
696	1420	37. 1	66. 9	586	3540	1.1	6. 8				
1290	2500	55. 1	94. 1	941	5610	1. 9	10. 6				
1870	3830	66. 2	121	1300	8280	3. 3	15. 6				
3000	6090	90.8	164	2080	11800	3.8	21. 3				
4740	9550	119	213	3180	17300	6. 1	32				
6460	14400	137	271	4410	25400	10. 4	45				
8380	19400	148	306	5490	32400	12. 9	69. 5				
13900	32200	196	405	8060	55400	28	116. 6				


注)如上表所示, M., 为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

如上表所示, M.2为2个花键母紧靠使用时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照▲3-117。

LBF型(中负荷型)





					花键母	尺寸				
公称型号	:	外径	长度		法	兰直径			润滑孔	
	D	公差	L	公差	D ₁	公差	н	F	d₀	PCD
LBF 15	23	0 -0. 013	40	0	43		7	13	2	32
○● LBF 20	30		50	-0. 2	49	_	7	18	2	38
○● LBF 25	37	0 -0. 016	60		60	0 -0. 2	9	21	2	47
○● LBF 30	45		70		70		10	25	3	54
○● LBF 40	57		90	0	90		14	31	3	70
○● LBF 50	70	0 -0. 019	100	-0.3	108		16	34	4	86
O LBF 60	85		127		124	0	18	45. 5	4	102
○● LBF 70	95	0	110		142	-0. 3	20	35	4	117
○● LBF 85	115	-0. 022	140	0	168		22	48	5	138
○● LBF 100	135	0 -0. 025	160	-0. 4	195	0 -0. 4	25	55	5	162

注)○:可对应高温规格的型号(带金属制保持器;使用温度:最高100℃)。

(例) LBF20 A CL+500L H ———— 高温标识

●:可使用密封毡圈的型号(参照**△3-122**)。 使用带金属制保持器的滚珠花键型号不能安装密封毡圈。

公称型号的构成例

2 LBF20 DD CL +900L P K

公称型号 防尘 旋转方向 精度标记 花

附件标记 间隙标记 (※1) (※2)

1根轴上 花键母的个数 (只有1个时无标识) 精度标记 花键轴的标识(※4)


花键轴总长度(※5) (单位mm)

(※1) 参照 3-122。(※2) 参照 3-30。(※3) 参照 3-35。(※4) 参照 3-71。(※5) 参照 3-117。

△3-64 □∺K

各种相关下载请在技术支持网站输入 公称型号来检索

https://tech.thk.com




								平1以·mm
	基本额	定扭矩	基本额定载	战荷(径向)	静态容	许力矩	质	量
安装孔								
$d_1\!\times\! d_2\!\times\! h$	C _⊤ N•m	С _{от} N• m	C kN	C₀ kN	M _{A. 1} 注) N • m	M _{A.2} 注) N•m	花键母 kg	花键轴 kg/m
4. 5×8×4. 4	30. 4	74. 5	4. 4	8. 4	25. 4	185	0. 11	1
4. 5×8×4. 4	74. 5	160	7. 8	14. 9	60. 2	408	0. 2	1.8
5.5×9.5×5.4	154	307	13	23. 5	118	760	0. 36	2. 7
6. 6×11×6. 5	273	538	19. 3	33. 8	203	1270	0.6	3. 8
9×14×8.6	599	1140	31. 9	53. 4	387	2640	1. 2	6. 8
11×17.5×11	1100	1940	46. 6	73	594	4050	1. 9	10. 6
11×17.5×11	1870	3830	66. 2	121	1300	8280	3. 5	15. 6
14×20×13	2190	3800	66. 4	102	895	6530	3. 6	21. 3
16×23×15. 2	3620	6360	90. 5	141	2000	12600	6. 2	32
18×26×17.5	5910	12600	126	237	3460	20600	11	45

注)如上表所示, M., 为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

如上表所示, Ma. 2为2个花键母紧靠使用时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照▲3-117。

LBR型



				1	花键母尺寸				
公称型号		外径	外径	长度		法兰直径			
	D	公差	D ₃	L	公差	D ₁	Н	Е	PCD
LBR 15	25	0 -0. 013	25. 35	40	0	45. 4	9	15. 5	34
○● LBR 20	30		30. 35	60	-0. 2	56. 4	12	24	44
○● LBR 25	40	0 -0. 016	40. 35	70		70. 4	14	28	54
○● LBR 30	45		45. 4	80		75. 4	16	32	61
○● LBR 40	60	0	60. 4	100	0	96. 4	18	41	78
○● LBR 50	75	-0. 019	75. 4	112	-0. 3	112. 4	20	46	94
O LBR 60	90		90. 5	127		134. 5	22	52. 5	112
○● LBR 70	95	0 -0. 022	95. 6	135		140. 6	24	55. 5	117
○● LBR 85	120		120. 6	155	0	170. 6	26	64. 5	146
○● LBR 100	140	0 -0. 025	140. 6	175	-0. 4	198. 6	34	70. 5	170

注)○:可对应高温规格的型号(带金属制保持器;使用温度:最高100℃)。

(例) LBR40 A CM+600L H ———— 高温标识

●:可使用密封毡圈的型号(参照**△3-122**)。 使用带金属制保持器的滚珠花键型号不能安装密封毡圈。

公称型号的构成例

2 LBR30 UU CM +700L H K

公称型号 防尘 旋转方向 精度标记 花

附件标记 间隙标记 (※1) (※2)


1根轴上 (※1) 花键母的个数 (只有1个时无标识) 精度标记 花键轴的标识(※4) (※3)

花键轴总长度(※5) (单位mm)

(※1)参照△3-122。(※2)参照△3-30。(※3)参照△3-35。(※4)参照△3-71。(※5)参照△3-117。

△3-66 □

各种相关下载请在技术支持网站输入 公称型号来检索




										—	
			基本额	定扭矩	基本额定载	战荷(径向)	静态容	许力矩	质	量	
安装孔		润滑孔									
d ₁	F	d₀	C _⊤ N•m	С _{от} N• m	C kN	C₀ kN	M _{A.1} 注) N•m	M _{A. 2} 注) N • m	花键母 kg	花键轴 kg/m	
4. 5	7. 5	2	30. 4	74. 5	4. 4	8. 4	25. 4	185	0. 14	1	
5. 5	12	2	90. 2	213	9. 4	20. 1	103	632	0. 33	1.8	
5. 5	14	2	176	381	14. 9	28. 7	171	1060	0. 54	2. 7	
6. 6	16	3	312	657	22. 5	41.4	295	1740	0. 9	3. 8	
9	20. 5	3	696	1420	37. 1	66. 9	586	3540	1. 7	6. 8	
11	23	4	1290	2500	55. 1	94. 1	941	5610	2. 7	10. 6	
11	26	4	1870	3830	66. 2	121	1300	8280	3. 7	15. 6	
14	27	4	3000	6090	90. 8	164	2080	11800	6	21. 3	
16	32	5	4740	9550	119	213	3180	17300	8. 3	32	
18	35	5	6460	14400	137	271	4410	25400	14. 2	45	

注)如上表所示, M., 为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

如上表所示, M. 2为2个花键母紧靠使用时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照▲3-117。

LBH型



					花键	母尺寸					
公称型号	高度	宽度	长度				J	W ₁			
	М	W	L	В	С	S×ℓ	±0. 15	±0. 15	Т	К	
O LBH 15	29	34	43	26	26	M4×10	15	17	6	20	
○● LBH 20	38	48	62	35	35	M6×12	20	24	7	26	
○● LBH 25	47	60	73	40	40	M8×16	25	30	8	33	
○● LBH 30	57	70	83	50	50	M8×16	30	35	10	39	
○● LBH 40	70	86	102	60	60	M10×20	38	43	15	50	
○● LBH 50	88	100	115	75	75	M12×25	48	50	18	63	

注)○:可对应高温规格的型号(带金属制保持器;使用温度:最高100℃)。

(例) LBH30 A CM+600L H ┖─── 高温标识

●:可使用密封毡圈的型号(参照△3-122)。 使用带金属制保持器的滚珠花键型号不能安装密封毡圈。

公称型号的构成例

LBH40 UU CL +700L P K

防尘 旋转方向

附件标记 间隙标记


精度标记 花键轴的标识(※4) (※3)

(%1) 1根轴上 花键母的个数

花键轴总长度(※5) (单位mm)

(只有1个时无标识)

(※1)参照 3-122。(※2)参照 3-30。(※3)参照 3-35。(※4)参照 3-71。(※5)参照 3-117。




									—
			基本额	定扭矩	基本额定载	战荷(径向)	静态容许 力矩	质	量
		油嘴							
R	N	川 油増	C _τ N•m	C _{o⊤} N•m	C kN	C₀ kN	M _A 注) N•m	花键母 kg	花键轴 kg/m
14	5	φ4敲入 喷嘴	30. 4	74. 5	4. 4	8. 4	25. 4	0. 23	1
18	7	A-M6F	90. 2	213	9. 4	20. 1	103	0. 58	1.8
22	6	A-M6F	176	381	14. 9	28. 7	171	1. 1	2. 7
26	8	A-M6F	312	657	22. 5	41.4	295	1. 73	3. 8
32	10	A-M6F	696	1420	37. 1	66. 9	586	3. 18	6. 8
40	13.5	A-PT1/8	1290	2500	55. 1	94. 1	941	5. 1	10. 6

注)如上表所示, M.为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照**△3-117**。

LBS型的推荐轴端形状



单位:mm

公称型号	d₃	公差	ℓ_2	Sm	l ₄	S×ℓ₅
LBS 15	10	0 -0. 015	23	M10×1.25	14	M6×10
LBS 20	14	0	30	M14×1.5	18	M8×15
LBS 25	18	-0. 018	42	M18×1.5	25	M10×18
LBS 30	20	0	46	M20×1.5	27	M12×20
LBS 40	30	-0. 021	70	M30×2	40	M18×30
LBS 50	36	0 -0. 025	80	M36×3	46	M20×35

注)有关倒角A的详细情况,请参照**△3-72**。

花键轴

如**囚3-57**所示, 花键轴可分为精密实心花键轴, 特殊花键轴和中空花键轴(K型)。 花键轴的形状可根据您的要求而制造, 因此在估价或下订单时, 请提供一份所需花键轴形状的图纸。

【花键轴的断面形状】

表2表示的是花键轴的断面形状。如果花键轴轴端需要加工为圆柱形,则请尽可能不要超过小径尺寸(ød)。




表2 花键轴的断面形状

单位:mm

公称轴径	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
小径 <i>ϕ</i> d	11. 7	15. 3	19. 5	22. 5	31	39	46. 5	54. 5	67	81	101	130
大径 <i>φ</i> D₀	14. 5	19. 7	24. 5	29. 6	39.8	49. 5	60	70	84	99	117	147
钢球中心直径 ødp	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
质量(kg/m)	1	1.8	2. 7	3. 8	6.8	10.6	15. 6	21. 3	32	45	69.5	116. 6

^{*}小径ød的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。

【标准中空花键轴的孔形】

表3表示的是标准中空花键轴的孔形。当需要进行 诸如配管、配线、排气或减轻重量等作业时,可使 用本表。




表3 标准中空花键轴的断面形状

单位:mm

公称轴径	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
小径 <i>ϕ</i> d	15. 3	19.5	22. 5	31	39	46. 5	54. 5	67	81	101	130
大径 øD。	19. 7	24. 5	29. 6	39.8	49. 5	60	70	84	99	117	147
钢球中心直径 ødp	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
孔径(ød₄)	6	8	12	18	24	30	35	45	56	60	80
质量(kg/m)	1. 6	2. 3	2. 9	4. 9	7	10	13. 7	19. 5	25. 7	47. 3	77. 1


^{*}小径ød的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。

【花键轴轴端的倒角】

为了方便将花键轴套入花键母内,除非另有规定,一般将花键轴的轴端按照以下尺寸进行倒角加工。

● 倒角A

如图2所示,如果花键轴的轴端已施行过阶梯加工、攻螺纹或钻孔加工,则应根据表4中规定的倒角A尺寸进行加工。



● 倒角B

如果花键轴的轴端没有被使用,例如悬臂支撑,则可根据表4中规定的倒角B尺寸进行加工。




图3 倒角B

表4 花键轴轴端的倒角尺寸

单位:mm

公称轴径	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
倒角A	1	1	1.5	2. 5	3	3. 5	5	6. 5	7	7	7. 5	8
倒角B	3. 5	4. 5	5. 5	7	8. 5	10	13	15	16	17	17	18

注)公称轴径为6、8和10的花键轴应倒角至00.5。

【特殊花键轴不完全花键部的长度】

如果花键轴的轴端或者中间部分比小径尺寸(ϕ d)大,则需要保留不完全花键部分,以确保有凹槽可供研磨。表5表示其长度(ϕ df)之间的关系。

(但是不适用于全长为1500mm以上的花键轴,详细情况请向THK咨询。)




表5 不完全花键部分的长度:S

单位:mm

法兰直径ødf	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
公称轴径	15	20	25	30	35	40	50	00	80	100	120	140	100	160	200
15	32	42	49	55	60	_	—	_	_	—	_	_	—	_	-
20	_	35	43	51	57	62	_	_	_	_	_	_	_	_	_
25	_	_	51	64	74	82	97	_	_	_	_	_	_	_	
30	_	_	ı	54	67	76	92	105	_	_	_	ı	_	_	
40	_	_	_	_	_	59	80	95	119	_	_	_	_	_	
50	_	_	ı		_	ı	63	83	110	131	_	-	_	_	-
60	_	_	_	_	_	_	_	66	100	123	140	_	_	_	-
70	_	_	_	_	_	_	_	_	89	115	134	150	_	_	_
85	_	_	_	_	_	_	_	_	61	98	122	140	_	_	-
100								_	_	78	108	130	147	_	_
120	_			_			_		_	_	81	111	133	150	_
150	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	64	101	125	144

^{*}但是,该表不适用于总长度为1500mm或以上的花键轴,详细情况请向THK咨询。

附件

滚珠花键LBS/LBST型均配备如表6所示的标准键。




表6 LBS/LBST型用标准键

单位:mm

公称轴径		宽度b		高度h		长度ℓ	R	С
公 你 抽 1 工		公差(p7)		公差(h9)		公差(h12)	, K	U
LBS 6	2	+0. 016	1. 3	0	10	0 -0. 150	1	0.0
LBS 8	2.5	+0. 006	2	-0. 025	12. 5	0	1. 25	0. 3
LBS 10	3		2. 5		17	-0. 180	1.5	
LBS 15	3.5		3.5		20	0	1. 75	
LBS 20 LBST 20	4	+0. 024 +0. 012	4	0 -0. 030	26	-0. 210	2	
LBS 25 LBST 25	5	+0.012	5	-0.030	33	0	2.5	0.5
LBS 30 LBST 30	7	+0. 030	7		41	-0. 250	3. 5	
LBS 40 LBST 40	10	+0. 015	8	0 -0. 036	55		5	0.8
LBS 50 LBST 50	15	+0. 036	10		60	0 -0. 300	7. 5	0.6
LBST 60 LBS 70 LBST 70	18	+0. 018	12		68	-0. 300	9	
LBS 85 LBST 85	20	.0.042	13	0 -0. 043	80	0 -0. 350	14	1. 2
LBS 100 LBST 100	28	+0. 043 +0. 022	18		93		14	
LBST 120	28		18		123	0 -0. 400	14	
LBST 150	32	+0. 051 +0. 026	20	0 -0. 052	157	-0. 400	16	2

图1 中扭矩型滚珠花键LT型的结构

花键轴

选择的要点	△3-6
设计的要点	△3-119
配件	△3-122
公称型号	△3-124
使用注意事项	A 3-125
润滑相关产品	A24-1
安装步骤与维护	■3-31
花键轴的横断面特性	A3-17
等效系数	△3-27
旋转方向间隙	△3-30
精度规格	△3-35
按精度分类的最大制造长度	A3-117

结构与特长

中扭矩型滚珠花键是在花键轴外圈上设有2~3条突出部,并配有2列(总共4~6列)负荷钢球列分别从左右方将其夹住,可很容易施加预压。

各钢球列通过装在外筒内部的特殊合成树脂保持器, 持续进行整列循环运动。所以, 即使将花键轴抽出, 钢球也不会脱落。

【大负荷容量】

因钢球滚动面被加工成与钢球曲率半径大致相等的圆弧沟槽形状,并为且为角接触构造,所以在径向和 扭矩方向都具有很大的负荷容量。

【旋转方向间隙为"零"】

通过采用接触角都为20°的相对的2条钢球列,将花键轴突出部夹住,并施加预压的角接触构造,使旋转方向的间隙可为零,从而提高刚性。

【高刚性】

由于接触角大,并施加恰当的预压,所以能获得很高的扭矩刚性和力矩刚性。

【钢球保持型】

由于使用球保持器,即使将花键轴从花键母中抽出,钢球也不会脱落。 (LT4.5型除外)


种类与特长

【花键母的种类】

圆母形滚珠花键 LT型

花键母外径是直筒形, 作传递扭矩时, 将键敲入后使用, 是最小型化的类型。






法兰型滚珠花键 LF型

LF型利用法兰通过螺栓固定在支承座上, 故装配简单。

最适合用在支承座上加工键槽有变形危险,或者 支承座的宽度比较狭小的地方。

尺寸表⇒四3-82




小型滚珠花键 LT-X型

使用新循环路径后,螺母形状比现有型号LT型更小。 此外,螺母外径与直线轴承相同。

LT-XL型适用于有超过LT-X型容许值的扭矩、悬臂 负荷或力矩等作用的场合。

尺寸表⇒△3-84




小型滚珠花键 LF-X型

使用新循环路径后,螺母形状比现有型号LF型更小。 此外,螺母外径与直线轴承相同。

LF-XL型适用于有超过LF-X型容许值的扭矩、悬臂 负荷或力矩等作用的场合。

尺寸表⇒四3-86



【花键轴的种类】

精密实心花键轴(标准型)

花键轴的滚动沟槽经精密研磨达到高精度,然后 与花键母配合使用。



特殊花键轴

花键轴端或中间部分的直径比较大时, THK将按照需求用切削加工制作花键部分。



中空花键轴(K型)

需要配管、配线、排气或减轻重量的地方,可用中空花键轴。



中空花键轴(N型)

需要配管、配线、排气或减轻重量的地方,可用中空花键轴。




支承座内径公差

花键母和支承座的配合通常采用过渡配合。如果滚珠花键的精度不需要很高,也可以采用间隙配合。

表1 支承座内径公差

支承座内径公差	普通使用条件	H7
又承座内任公左	需要减小间隙时	J6

LT型



					花键母尺	.寸			
公称型号		外径		长度		键槽	尺寸		润滑孔
A-10-12-3	D	公差	L	公差	ь Н8	t +0.1 0	ℓ_0	r	d₀
注) LT 4	10	0 -0. 009	16		2	1. 2	6	0. 5	_
注) LT 5	12	0	20		2. 5	1. 2	8	0. 5	_
LT 6	14	-0. 011	25		2. 5	1. 2	10.5	0. 5	1
LT 8	16	-0.011	25	0 -0. 2	2. 5	1. 2	10.5	0.5	1.5
LT 10	21	0	33	-0. 2	3	1. 5	13	0. 5	1.5
LT 13	24	-0. 013	36		3	1. 5	15	0.5	1.5
O LT 16	31	-0.013	50		3. 5	2	17. 5	0.5	2
O LT 20	35	0	63		4	2. 5	29	0.5	2
O LT 25	42	-0. 016	71		4	2. 5	36	0. 5	3
O LT 30	47	0.010	80	0	4	2. 5	42	0.5	3
O LT 40	64	0	100	-0. 3	6	3. 5	52	0.5	4
O LT 50	80	-0. 019	125		8	4	58	1	4
O LT 60	90	0	140		12	5	67	1	5
O LT 80	120	-0. 022	160	0	16	6	76	2	5
O LT 100	150	0 -0. 025	185	-0. 4	20	7	110	2. 5	5

注)LT4、5型不使用保持器,请勿将轴从花键母中拔出。(会导致钢球脱落。)

○: 可对应高温规格的型号(带金属制保持器;使用温度:最高100°C)。

(例) LT20 A CL+500L H ____ 高温标识

公称型号的构成例

LT30 UU +500L K

公称型号 防尘 旋转方向 附件标记 间隙标记 (%1)

精度标记 花键轴的标识(※4)


1根轴上 花键母的个数 (只有1个时无标识)

花键轴总长度(※5) (单位mm)

(※1)参照 3-122。(※2)参照 3-30。(※3)参照 3-35。(※4)参照 3-89。(※5)参照 3-117。

A3-80 下载请在技术支持网站输入 来检索

https://tech.thk.com



单位:mm


									半位・11111	
花键 轴径	钢球列	基本额定扭矩		基本额	定载荷	静态容	许力矩	质量		
D₀ h7		C _τ N•m	Сот N•m	C kN	C₀ kN	M _{A. 1} 注) N•m	M _{A. 2} ^{注)} N•m	花键母 g	花键轴 kg/m	
4	4	0. 59	0. 78	0. 44	0. 61	0. 88	6. 4	5. 2	0.1	
5	4	0. 88	1. 37	0. 66	0. 88	1. 5	11. 6	9. 1	0. 15	
6	4	0. 98	1. 96	1. 18	2. 16	4. 9	36. 3	17	0. 23	
8	4	1. 96	2. 94	1. 47	2. 55	5. 9	44. 1	18	0.4	
10	4	3. 92	7. 84	2. 84	4. 9	15. 7	98	50	0. 62	
13	4	5. 88	10.8	3. 53	5. 78	19.6	138	55	1. 1	
16	6	31.4	34. 3	7. 06	12. 6	67. 6	393	165	1.6	
20	6	56. 9	55. 9	10. 2	17. 8	118	700	225	2. 5	
25	6	105	103	15. 2	25. 8	210	1140	335	3. 9	
30	6	171	148	20.5	34	290	1710	375	5. 6	
40	6	419	377	37. 8	60. 5	687	3760	1000	9. 9	
50	6	842	769	60.9	94. 5	1340	7350	1950	15. 5	
60	6	1220	1040	73. 5	111. 7	1600	9990	2500	22. 3	
80	6	2310	1920	104. 9	154. 8	2510	16000	4680	39. 6	
100	6	3730	3010	136. 2	195	3400	24000	9550	61. 8	

注)如上表所示, Mai 为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。


如上表所示, Ma.2为2个花键母紧靠使用时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照**△3-117**。

LF型







LF16型及更大型

							花键£	界尺寸					
公称型号	3	外径	-	长度	法	兰直径					润滑孔		安装孔
	D	公差	L	公差	D ₁	公差	Н	F	С	r	d₀	PCD	$d_1 \times d_2 \times h$
LF 6	14	0	25		30		5	7. 5	0.5	0. 5	1. 5	22	3. 4×6. 5×3. 3
LF 8	16	-0. 011	25		32		5	7. 5	0.5	0.5	1. 5	24	3. 4×6. 5×3. 3
LF 10	21		33	0	42		6	10. 5	0.5	0.5	1. 5	32	4.5×8×4.4
LF 13	24	0 -0. 013	36	-0. 2	44		7	11	0.5	0. 5	1. 5	33	4.5×8×4.4
O LF 16	31		50		51	0	7	18	0.5	0.5	2	40	4.5×8×4.4
O LF 20	35		63		58	-0. 2	9	22. 5	0.5	0. 5	2	45	5. 5×9. 5×5. 4
O LF 25	42	0 -0. 016	71		65		9	26. 5	0.5	0.5	3	52	5. 5×9. 5×5. 4
O LF 30	47		80	0	75		10	30	0.5	0.5	3	60	6. 6×11×6. 5
O LF 40	64	0	100	-0. 3	100		14	36	1	0.5	4	82	9×14×8.6
O LF 50	80	-0. 019	125		124		16	46. 5	1	1	4	102	11×17.5×11

注)○:可对应高温规格的型号(带金属制保持器;使用温度:最高100℃)。

(例) LF30 A CL+700L H ———— 高温标识

公称型号的构成例

2 LF20 UU CM +400L P N

公称型号 防尘 旋转方向 附件标记 间隙标记


1根轴上 (※1) (※2)


花键母的个数 (只有1个时无标识) 精度标记 花键轴的标识(※4) (※3)

花键轴总长度(※5) (单位mm)

(※1)参照 🛮 3-122。(※2)参照 🖎 3-30。(※3)参照 🖎 3-35。(※4)参照 🖎 3-89。(※5)参照 🖎 3-117。

中扭矩型滚珠花键





单位:mn


									单位:mm	
花键 轴径	钢球列	基本额定扭矩		基本额	定载荷	静态容	许力矩	质量		
D₀ h7		C _⊤ N•m	С _{0Т} N • m	C kN	C₀ kN	M _{A. 1} ^{注)} N•m	M _{A. 2} 注) N•m	 花键母 g	花键轴 kg/m	
6	4	0. 98	1. 96	1. 18	2. 16	4. 9	36. 3	35	0. 23	
8	4	1.96	2. 94	1. 47	2. 55	5. 9	44. 1	37	0. 4	
10	4	3. 92	7. 84	2. 84	4. 9	15. 7	98	90	0. 62	
13	4	5. 88	10. 8	3. 53	5. 78	19. 6	138	110	1. 1	
16	6	31. 4	34. 3	7. 06	12. 6	67. 6	393	230	1. 6	
20	6	56. 9	55. 9	10. 2	17. 8	118	700	330	2. 5	
25	6	105	103	15. 2	25. 8	210	1140	455	3. 9	
30	6	171	148	20. 5	34	290	1710	565	5. 6	
40	6	419	377	37. 8	60. 5	687	3760	1460	9.9	
50	6	842	769	60. 9	94. 5	1340	7350	2760	15. 5	

注)如上表所示, Ma. 为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

如上表所示, Ma.2为2个花键母紧靠使用时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照△3-117。

LT-X型



	花键轴径				螺	母尺寸				
		2	外径		长度		ŧ	建槽尺、	t	润滑孔
公称型号	D₀ h7	D	公差	L (带密封圈)	L₁ (无密封圈)	L ₂	ь Н8	t	ℓ_{0}	d₀
LT 4X	4	8	0 -0. 009	14. 4	12	7. 5	_	1	_	1
LT 5X LT 5XL	5	10	0 -0. 009	15 26	13. 6 24. 6	7. 3 18. 3	2	1. 2	4. 7	1
LT 6X LT 6XL	6	12	0 -0. 011	19 30	17. 6 28. 6	10. 2 21. 2	2	1. 2	6	1
LT 8X LT 8XL	8	15	0 -0. 011	25 40	23. 8 38. 8	14. 6 29. 6	2. 5	1. 2	8	1
LT 10X	10	19	0 -0. 013	33	30. 8	23. 9	3	1.5	13	1.5
LT 13X	13	23	0 -0. 013	36	32. 4	24	3	1.5	15	1.5
LT 16X	16	28	0 -0. 013	50	46. 4	35. 4	3. 5	2	17. 5	2
LT 20X	20	32	0 -0. 016	63	59	47. 4	4	2. 5	29	2
LT 25X	25	40	0 -0. 016	71	67	52. 6	4	2. 5	36	3
LT 30X	30	45	0 -0. 016	80	75. 6	59. 6	4	2. 5	42	3

公称型号的构成例

2 LT20X UU CL +700L P K

公称型号 防尘 放 附件标记 的

(只有1个时无标识)

防尘 旋转方向 附件标记 间隙标记

1根轴上 (※1) (※2) 花键母的个数


花键轴总长度(※5) (单位mm)

(※3)

精度标记 花键轴的标识(※4)

(※1)参照△3-122。(※2)参照△3-30。(※3)参照△3-35。(※4)参照△3-89。(※5)参照△3-117。

https://tech.thk.com




N. 930N

单位:mm

半型・									
基本额	定扭矩	基本额	定载荷		静态容许力矩	i	质	量	
C⊤ N•m	Co⊤ N•m	C kN	C₀ kN	M _{A1}	MA2 (有密封垫片)	M _{A2} (无密封垫片) N·m	花键母 g	花键轴 kg/m	
0. 49	0. 82	0. 42	0. 7	0. 84	6. 2	5. 0	2. 2	0.1	
0. 82 1. 59	1. 25 3. 20	0. 56 1. 09	0. 85 2. 19	1. 04 6. 11	8. 2 35. 5	6. 6 28. 4	3. 3 8	0. 15	
1. 73 2. 81	2. 77 5. 54	0. 98 1. 60	1. 58 3. 15	2. 85 10. 6	19 59. 8	15. 2 47. 8	6. 6 13. 3	0. 21	
6. 00 10. 10	9. 23 19. 4	1. 39 2. 35	2. 15 4. 53	5. 13 21. 1	34. 3 110. 9	27. 4 88. 7	14. 3 24. 3	0. 38	
9. 41	17. 3	2. 94	5. 40	21.5	114	104	30	0. 59	
17. 1	28. 7	4. 16	6. 96	28. 9	164	149	40	1. 01	
42. 9	68. 6	8. 40	13. 4	77. 4	419	381	81	1. 52	
66. 4	117	10. 5	18. 6	144	735	669	130	2. 41	
125	207	15. 9	26. 2	230	1183	1077	235	3. 71	
196	319	20. 8	34. 0	335	1714	1560	295	5. 37	

注)花键母的质量是无密封垫片时的质量。 使用时请确认花键轴强度的探讨(**△3-12**)。

LF-X型



LF4X

LF5X · LF5XL · LF6X · LF6XL · LF8X · LF8XL

	花键轴径									螺母	尺寸			
		:	外径		长度		法兰外径						润滑孔	
公称型号	D₀ h7	D	公差	L (带密封圏)	L₁ (无密封圏)	L ₂	D ₁	В	Н	F	E	E ₁	d₀	PCD
LF 4X	4	8	0 -0. 009	14. 4	12	7. 5	20	10	2. 5	_	5. 95	4. 74	_	15
LF 5X LF 5XL	5	10	0 -0. 009	15 26	13. 6 24. 6	7. 3 18. 3	23	_	2. 7	6. 5	6. 55	5. 35	_ 1	17
LF 6X LF 6XL	6	12	0 -0. 011	19 30	17. 6 28. 6	10. 2 21. 2	25	_	2. 7	2. 4 7. 9	7. 1	6. 4	1 —	19
LF 8X LF 8XL	8	15	0 -0. 011	25 40	23. 8 38. 8	14. 6 29. 6	28	_	3. 8	3. 5 11	9	8. 4	1.5	22
LF 10X	10	19	0 -0. 013	33	30.8	23. 9	38	_	6	5. 95	10. 55	9. 45	1.5	28
LF 13X	13	23	0 -0. 013	36	32. 4	24	43		6	6	12	10. 2	1.5	33
LF 16X	16	28	0 -0. 013	50	46. 4	35. 4	48	_	6	11. 7	13. 3	11. 5	2	38
LF 20X	20	32	0 -0. 016	63	59	47. 4	54		8	15. 7	15. 8	13. 8	2	43
LF 25X	25	40	0 -0. 016	71	67	52. 6	62	_	8	18. 3	17. 2	15. 2	3	51
LF 30X	30	45	0 -0. 016	80	75. 6	59. 6	74	_	10	19.8	20. 2	18	3	60

公称型号的构成例

2 LF20X UU CL +700L P K


公称型号 防尘 旋转方向 附件标记 间隙标记

精度标记 花键轴的标识(%4) (%3)

1根轴上 (※1) (※2) 花键母的个数 (只有1个时无标识)

花键轴总长度(※5) (单位mm)

(※1) 参照 🔼 3-122。(※2) 参照 🔼 3-30。(※3) 参照 🔼 3-35。(※4) 参照 🔼 3-89。(※5) 参照 🔼 3-117。



LF10X~30X


单位:mm

	基本额	定扭矩	基本额	定载荷	± F	静态容许力知	Ē	质	量
安装孔									
$d_1\!\times\! d_2\!\times\! h$	Cτ N•m	Сот N•m	C kN	C₀ kN	M _{A1}	M _{A2} (有密封垫片) N·m	M _{A2} (无密封垫片) N·m	花键母 g	花键轴 kg/m
3. 4贯通	0. 49	0. 82	0. 42	0. 7	0.84	6. 2	4. 9	4. 7	0. 1
3. 4贯通	0. 82 1. 59	1. 25 3. 20	0. 56 1. 09	0. 85 2. 19	1. 04 6. 11	8. 2 35. 5	6. 5 28. 4	9. 9 14. 6	0. 15
3. 4贯通	1. 73 2. 81	2. 77 5. 54	0. 98 1. 60	1. 58 3. 15	2. 85 10. 6	19 59. 8	15. 2 47. 8	13. 8 20. 5	0. 21
3. 4贯通	6. 00 10. 10	9. 23 19. 4	1. 39 2. 35	2. 15 4. 53	5. 13 21. 1	34. 3 110. 9	27. 4 88. 7	26. 5 36. 5	0. 38
4.5×8×4.4	9. 41	17. 3	2. 94	5. 40	21. 5	114	104	66	0. 59
4. 5×8×4. 4	17. 1	28. 7	4. 16	6. 96	28. 9	164	149	82	1. 01
4.5×8×4.4	42. 9	68. 6	8. 40	13. 4	77. 4	419	381	131	1. 52
5. 5×9. 5×5. 4	66. 4	117	10. 5	18. 6	144	735	669	212	2. 41
5. 5×9. 5×5. 4	125	207	15. 9	26. 2	230	1183	1077	335	3. 71
6. 6×11×6. 5	196	319	20.8	34. 0	335	1714	1560	489	5. 37

注)花键母的质量是无密封垫片时的质量。

使用时请确认花键轴强度的探讨(△3-12)。

LT型的推荐轴端形状



单位:mm


公称型号	d₃	公差	ℓ_2	S _M	ℓ_4	S×ℓ₅
LT 6	5	0	12	M5×0.8	7	M2.5×4
LT 8	6	-0. 012	14	M6×1	8	M3×5
LT 10	8	0	18	M8×1	11	M4×6
LT 13	10	-0. 015	23	M10×1.25	14	M5×8
LT 16	14	0	30	M14×1.5	18	M6×10
LT 20	16	-0. 018	38	M16×1.5	22	M8×15
LT 25	22	0	50	M22×1.5	28	M10×18
LT 30	27	-0. 021	60	M27×2	34	M14×25
LT 40	36	0	80	M36×3	45	M18×30
LT 50	45	-0. 025	100	M45×4.5	58	M22×40

花键轴

如**囚3-79**所示, 花键轴可分为精密实心花键轴, 特殊花键轴和中空花键轴(K型和N型)。 花键轴的形状可根据您的要求而制造, 因此在估价或下订单时, 请提供一份所需花键轴形状的图纸。

【花键轴的断面形状】

表2表示的是花键轴的断面形状。如果花键轴轴端需要加工为圆柱形,则请尽可能不要超过小径尺寸(ød)。



LT13型及更小型

LT16型及更大型

表2 LT型、LF型的花键轴横断面形状

单位:mm

公称轴径	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
小径 <i>∲</i> d	3. 5	4. 5	5	7	8. 5	11.5	14. 5	18. 5	23	28	37. 5	46. 5	56. 5	75. 5	95
大径 <i>φ</i> D₀ h7	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
钢球中心直径 ødp	4. 6	5. 7	7	9.3	11.5	14. 8	17. 8	22. 1	27. 6	33. 2	44. 2	55. 2	66. 3	87. 9	109. 5
质量(kg/m)	0. 1	0. 15	0. 23	0.4	0. 62	1.1	1.6	2. 5	3. 9	5. 6	9. 9	15. 5	22. 3	39. 6	61.8

^{*} 小径φd的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。



表3 LT-X型、LF-X型的花键轴横断面形状

单位:mm

公称轴径	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30
小径 <i>ø</i> d	3. 6	4. 5	5. 4	7	8. 6	11. 3	13. 9	17. 9	22. 4	27
大径 <i>φ</i> D ₀	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30
钢球中心直径 ødp	4. 4	5. 5	6. 6	8. 6	10. 7	13.8	17. 1	21. 1	26. 4	31. 6
质量(g/m)	100	150	210	380	590	1010	1520	2410	3710	5370

【标准中空花键轴的孔形】

表4表示的是LT、LF型的标准中空花键轴(K型和N型)的孔形。

当需要进行诸如配管、配线、排气或减轻重量等作业时. 可使用本表。





表4 LT型、LF型的标准中空花键轴横断面形状

单位:mm

公和	的轴径	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
大径	大径 <i>φ</i> D₀ h7		8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
钢球中心	钢球中心直径 ∮dp		9.3	11.5	14. 8	17. 8	22. 1	27. 6	33. 2	44. 2	55. 2	66. 3	87. 9	109. 5
K型 -	孔径(φd₄)	2. 5	3	4	5	7	10	12	16	22	25	32	52. 5	67. 5
<u>V</u> 壶	质量(kg/m)	0. 2	0. 35	0. 52	0. 95	1. 3	1.8	3	4	6. 9	11. 6	16	22. 6	33. 7
N#II	孔径(ød4)	_	_	_	_	11	14	18	21	29	36	_	_	_
N型 -	质量(kg/m)	-	_	_	_	0.8	1. 3	1. 9	2. 8	4. 7	7. 4	_	_	_

注)标准中空滚珠花键轴可区分成K型和N型。订购时,请在型号后面标明"K"或"N"以示区别。



K型(厚)

表5 LT-X型、LF-X型的中空花键轴横断面形状(K型)

单位:mm

公称轴径	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30
小径 <i>∲</i> d	_	_	_	_	8. 6	11. 3	13. 9	17. 9	22. 4	27
大径 <i>φ</i> D₀	_	_	_	_	10	13	16	20	25	30
钢球中心直径 ødp	_	_	_	_	10. 7	13. 8	17. 1	21. 1	26. 4	31. 6
孔径 <i>φ</i> d₄	_	_	_	_	4	5	7	10	12	16
质量(g/m)	_	_	_	_	490	850	1220	1790	2820	3780



N型 (薄)

表6 LT-X型、LF-X型的中空花键轴横断面形状(N型)

单位:mm

公称轴径	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30
小径 <i>∮</i> d		_	_	_	_	_	13. 9	17. 9	22. 4	27
大径 ϕD_0	_	_	_	_	_	_	16	20	25	30
钢球中心直径 ødp	_	_	_	_	_	_	17. 1	21. 1	26. 4	31. 6
孔径 <i>φ</i> d₄	_	_	_	_	_	_	11	14	18	21
质量(g/m)		_	_	_	_	_	770	1190	1700	2630

【花键轴轴端的倒角】

为了方便将花键轴套入花键母内,除非另有规定,一般将花键轴的轴端按照以下尺寸进行倒角加工。 当花键部端面有阶梯加工、攻螺纹及钻孔加工因而要用到端面时,将加工为倒角C(或者如悬臂支撑那样 不使用端面的场合也包含在内)。




表7 LT型、LF型花键轴轴端的倒角尺寸

单位:mm

公称轴径	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	32	40	50	60	80	100
倒角C	0. 3	0. 3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	1. 0	1. 0	2. 0	2. 0	2. 0

表8 LT-X型、LF-X型花键轴轴端的倒角尺寸

单位:mm

公称轴径	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30
倒角C	0.3	0. 3	0. 5	0.5	1.5	1.5	1. 5	1.5	2. 0	2. 0

【特殊花键轴不完全花键部的长度】

如果花键轴的轴端或者中间部分比小径尺寸(ϕ d)大,则需要保留不完全花键部分,以确保有凹槽可供研磨。表9表示其长度(S)与法兰直径(ϕ df)之间的关系。

(但是不适用于全长为1500mm以上的花键轴,详细情况请向THK咨询。)




表9 不完全花键部分的长度:(S)微型

单位:mm

法兰直径ødf 公称轴径	4	5	6	8	10
4	23	25	27	31	_
5	_	24	26	29	33

标准型

单位:mm

	おが正王 キ座・川													137 - 111111		
法兰直径 ϕ df 公称轴径	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100	120	140	160
6	24	28	31	39	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
8	_	25	29	35	41	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
10	_	_	26	31	38	45	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
13	_	_	_	33	39	46	56	_	_	_	_	_	_	_	_	_
16	_	_	_	_	36	47	58	67	_	_	_	_	_	_	_	_
20	_	_	_	_	_	37	50	60	76	_	_	_	_	_	_	_
25	_	_	_	_	_	_	38	51	72	88	_	_	_	_	_	_
30	_	_	_	_	_	_	_	40	62	80	95	_	_	_	_	_
40	_	_	_	_	_	_	_	_	42	63	81	107	_	_	_	-
50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	45	65	96	118	_	_	_
60	_	_	_		_	_	_	_	_	_	50	87	114	134	_	
80	_	_			_					_	_	53	89	115	135	_
100	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	57	90	116	136

^{*}但是,该表不适用于总长度为1500mm或以上的花键轴,详细情况请向THK咨询。


紧凑型

单位:mm

法兰直径ødf 公称轴径	4	5	6	8	10	13	16	20	25	30	35	40	50	60
4X	23	25	27	31	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
5X	_	24	26	29	33	_	_	_	_	_	_	_	_	_
6X	_	_	24	28	31	39	_	_	_	_	_	_	_	_
8X	_	_	_	25	29	35	41	_	_	_	_	_	_	_
10X	_	_	_	_	26	40	48	56	_	_	_	_	_	_
13X	_	_	_	_	_	33	41	51	61	_	_	_	_	_
16X	_	_	_	_	_	_	36	47	58	67	_	_	_	_
20X	_	_	_	_	_	_	_	37	50	60	67	76	_	_
25X	_	_	_	_	_	_	_	_	38	51	59	72	88	_
30X	_	_	_	_	_	_	_	_	_	40	50	62	80	95

附件

滚珠花键LT型配备表10所示的标准键。






表10 LT型用标准键

单位:mm

			, , , ,	1. 至/1/1/1/正旋				土 17 · IIII
ハキャナカイス		宽度b		高度h		长度ℓ	R	С
公称轴径		公差(p7)		公差(h9)		公差(h12)	K	C
LT 4	2		2		6	0 -0. 120	1	0. 3
LT 5	2. 5	+0. 016 +0. 006	2. 5	0	8	0 -0. 150	1. 25	0. 5
LT 6 LT 8	2. 5		2. 5	-0. 025	10.5		1. 25	
LT 10	3		3		13	0 -0. 180	1. 5	
LT 13	3		3		15	-0. 160	1. 5	
LT 16	3.5		3.5		17. 5		1. 75	
LT 20	4	+0. 024	4	0	29	0 -0. 210	2	0. 5
LT 25	4	+0. 012	4	-0. 030	36	0	2	
LT 30	4		4		42	-0. 250	2	
LT 40	6		6		52		3	
LT 50	8	+0. 030 +0. 015	7	0	58	0 -0. 300	4	
LT 60	12	+0. 036	8	-0. 036	67	-0. 300	6	
LT 80	16	+0. 018	10		76		8	0.8
LT 100	20	+0. 043 +0. 022	13	0 -0. 043	110	0 -0. 350	10	0.0

母旋转式滚珠花键

带齿轮型 LBG型 LBGT型




图1 旋转式滚珠花键LBG型的结构

选择的要点	A 3-6
设计的要点	△3-119
配件	A 3-122
公称型号	A 3-124
使用注意事项	A 3-125
润滑相关产品	A24-1
安装步骤与维护	■3-31
花键轴的横断面特性	A3-17
	A3-27
旋转方向间隙	△3-30
	△3-35
按精度分类的最大制造长度	△3-117

结构与特长

旋转式滚珠花键是在花键轴外圈上设有3条突出部,并配有2列(总共6列)负荷钢球列分别从左右方将其夹住,可很容易施加预压。

这些型号是基于LBR型的单元类型,而在LBR型的法兰外圈上进行了齿轮加工,并将径向和推力轴承紧凑地排列在花键母上。

各钢球列通过特殊合成树脂保持器,持续进行整列循环运动,所以,即使将花键轴从花键母中抽出,钢球也不会脱落。

【旋转方向间隙为"零"】

在花键轴外圈上按120°均等排列了3条滚动面突起部,并且配有2列(总共6列)负荷钢球列分别以45°接触角从左右方将其夹住,来施加预压。从而使旋转方向的无效行程可为零,并能提高刚性。

【小型的设计】

径向以及推力轴承在花键母部紧凑地结合在一起, 可实现小型化设计。

【高刚性】

由于接触角大,并施加恰当的预压,所以能获得很高的扭矩刚性和力矩刚性。 另外,使用支承单元中的滚针轴承可以实现对径向载荷具有高刚性的花键母支撑。

【最适合于花键母驱动的扭矩传递】

由于支撑轴承允许高刚性花键母支撑,这些型号最适合于花键母驱动的扭矩传递。

种类与特长

【花键母的种类】

带齿轮滚珠花键 LBG型

这些型号是基于LBR型的单元类型,而在LBR型的法兰外圈上进行了齿轮加工,并将径向和推力滚针轴承紧凑地排列在花键母上。最适合于花键母驱动的扭矩传递机构。



带齿轮滚珠花键 LBGT型

这些型号是基于LBR型的单元类型,而在LBR型的法兰外圈上进行了齿轮加工,并将径向和推力滚针轴承紧凑地排列在花键母上。最适合于花键母驱动的扭矩传递机构。



【花键轴的种类】

详细情况请参照▲3-57。


支承座内径公差

表1表示LBG、LBGT型的支承座内径公差。

表1 支承座内径公差

支承座内径公差	通常使用条件	Н7
又承座内在公差	需要小间隙时	J6

LBG型



		花键母尺寸										
公称型号	花镇	建母外径		长度		外径		宽度				
	D	公差	L	公差	D ₄	公差	L ₁	公差	Н	E		
● LBG 20	30	0 -0. 009	60		47	0 -0. 011	20	0 -0. 16	12	24		
● LBG 25	40	0	70	0	60	0	23	0	14	28		
● LBG 30	45	-0. 011	80	-0. 2	65	-0. 013	27	-0. 19	16	32		
● LBG 40	60	0	100		85		31		18	41		
● LBG 50	75	-0. 013	112		100	0 -0. 015	32	0	20	46		
LBG 60	90	0	127	0 -0. 3	120		38	-0. 25	22	52. 5		
● LBG 85	120	-0. 015	155	0.0	150	0 -0. 025	40		26	64. 5		

注)●:可使用密封毡圈的型号(参照△3-122)。

公称型号的构成例

2 LBG50 UU CM +700L H K

附件标记 间隙标记


(※3)

1根轴上 (※1) (※2) 花键母的个数

花键轴总长度(※5)

(只有1个时无标识) (单位mm)

(※1)参照囚3-122。(※2)参照囚3-30。(※3)参照囚3-35。(※4)参照囚3-102。(※5)参照囚3-117。



单位:mm

										- 122 · mm
	齿轮热	见格※		基本额定扭矩 基本额定载荷			静态容许 力矩	质	量	
齿面圆 直径 D ₅	标准节圆 直径 PCD	模数 m	齿数 z	C _τ N•m	С _{от} N• m	C kN	C₀ kN	M _A 注) N•m	花键母 单元 kg	花键轴 kg/m
56	52	2	26	90. 2	213	9. 4	20. 1	103	0. 61	1.8
70	65	2. 5	26	176	381	14. 9	28. 7	171	1. 4	2. 7
75	70	2. 5	28	312	657	22. 5	41. 4	295	2. 1	3. 8
96	90	3	30	696	1420	37. 1	66. 9	586	3	6. 8
111	105	3	35	1290	2500	55. 1	94. 1	941	4. 1	10. 6
133	126	3. 5	36	1870	3830	66. 2	121	1300	6. 3	15. 6
168	160	4	40	4740	9550	119	213	3180	11.8	32


注)※表中的齿轮规格为最大组件的尺寸。

还可以根据您的要求, 生产斜齿轮和蜗轮等特殊规格的齿轮。

如上表所示, M.为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照△3-117。

LBGT型



						花键母尺	र्ग				
公称型号	花镇	建母外径		长度		外径		宽度			
	D	公差	L	公差	D ₄	公差	L ₁	公差	G	Н	E
● LBGT 20	30	0 -0. 009	60		47	0 -0. 011	20	0 -0. 16	4	12	24
● LBGT 25	40	0	70	0	60	0	23	0	5	14	28
● LBGT 30	45	-0. 011	80	-0. 2	65	-0. 013	27	-0. 19	5	16	32
● LBGT 40	60	0	100		85		31		8	18	41
● LBGT 50	75	-0. 013	112		100	0 -0. 015	32	0	10	20	46
LBGT 60	90	0	127	0 -0. 3	120		38	-0. 25	12	22	52. 5
● LBGT 85	120	-0. 015	155	3.0	150	0 -0. 025	40		16	26	64. 5

注)●:可使用密封毡圈的型号(参照△3-122)。

公称型号的构成例

2 LBGT40 UU CL +700L P K

公称型号

防尘 旋转方向 附件标记 间隙标记


精度标记 花键轴的标识(※4)

1根轴上 花键母的个数 (%1) (%2)

花键轴总长度(※5) (单位mm)

花键母的个数 (只有1个时无标识)

(※1)参照**囚3-122**。(※2)参照**囚3-30**。(※3)参照**囚3-35**。(※4)参照**囚3-102**。(※5)参照**囚3-117**。



单位:mm

										平1V·mm
	齿轮热	见格※		基本额	定扭矩	基本额	定载荷	静态容许 力矩	质量	
齿面圆 直径 D ₅	标准节圆 直径 PCD	模数 m	齿数 z	C _τ N•m	Cot N•m	C kN	C₀ kN	Ma ^{注)} N•m	花键母 单元 kg	花键轴 kg/m
56	52	2	26	90. 2	213	9. 4	20. 1	103	0. 67	1.8
70	65	2. 5	26	176	381	14. 9	28. 7	171	1. 5	2. 7
75	70	2. 5	28	312	657	22. 5	41. 4	295	2. 2	3.8
96	90	3	30	696	1420	37. 1	66. 9	586	3. 3	6.8
111	105	3	35	1290	2500	55. 1	94. 1	941	4. 8	10. 6
133	126	3. 5	36	1870	3830	66. 2	121	1300	7. 2	15. 6
168	160	4	40	4740	9550	119	213	3180	13. 4	32

注)※表中的齿轮规格为最大组件的尺寸。

还可以根据您的要求,生产斜齿轮和蜗轮等特殊规格的齿轮。

如上表所示, M.为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照△3-117。

花键轴

如**囚3-57**所示, 花键轴可分为精密实心花键轴, 特殊花键轴和中空花键轴(K型)。 花键轴的形状可根据您的要求而制造, 因此在估价或下订单时, 请提供一份所需花键轴形状的图纸。

【花键轴的断面形状】

表2表示的是花键轴的断面形状。如果花键轴轴端需要加工为圆柱形,则请尽可能不要超过小径尺寸 (ϕd) 。




表2 花键轴的断面形状

单位:mm

公称轴径	20	25	30	40	50	60	85
小径 <i>ϕ</i> d	15. 3	19. 5	22. 5	31	39	46. 5	67
大径 <i>φ</i> D₀	19. 7	24. 5	29. 6	39. 8	49. 5	60	84
钢球中心直径 ødp	20	25	30	40	50	60	85
质量(kg/m)	1. 8	2. 7	3. 8	6. 8	10. 6	15. 6	32

^{*} 小径ød的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。

【标准中空花键轴的孔形】

表3表示的是LBG和LBGT型的标准中空花键轴(K型)的孔形。

当需要进行诸如配管、配线、排气或减轻重量等作业时,可使用本表。




表3 标准中空花键轴的断面形状

单位:mm

公称轴径	20	25	30	40	50	60	85
小径 <i>ϕ</i> d	15. 3	19. 5	22. 5	31	39	46. 5	67
大径 øD₀	19. 7	24. 5	29. 6	39. 8	49. 5	60	84
钢球中心直径 ødp	20	25	30	40	50	60	85
孔径 <i>φ</i> d₄	6	8	12	18	24	30	45
质量(kg/m)	1. 6	2. 3	2. 9	4. 9	7	10	19. 5


^{*} 小径ød的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。

【花键轴轴端的倒角】

为了方便将花键轴套入花键母内,除非另有规定,一般将花键轴的轴端按照以下尺寸进行倒角加工。

● 倒角A

如图2所示,如果花键轴的轴端已施行过阶梯加工、攻螺纹或钻孔加工,则应根据表4中规定的倒角A尺寸进行加工。



● 倒角B

如果花键轴的轴端没有被使用,例如悬臂支撑,则可根据表4中规定的倒角B尺寸进行加工。




图3 倒角B

表4 花键轴轴端的倒角尺寸

单位:mm

公称轴径	20	25	30	40	50	60	85
倒角A	1	1.5	2. 5	3	3. 5	5	7
倒角B	4. 5	5. 5	7	8. 5	10	13	16

注)公称轴径为6、8和10的花键轴应倒角至C0.5。

【特殊花键轴不完全花键部的长度】

如果花键轴的轴端或者中间部分比小径尺寸(ϕ d)大,则需要保留不完全花键部分,以确保有凹槽可供研磨。表5表示其长度(S)与法兰直径(ϕ df)之间的关系。

(但是不适用于全长为1500mm以上的花键轴,详细情况请向THK咨询。)




表5 不完全花键部分的长度:S

单位:mm

法兰直径 ϕ df	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120	140
公称轴径	20	25	30	33	40	50	00	80	100	120	140
20	35	43	51	57	62	_	_	_	_	_	_
25	_	51	64	74	82	97	_	_	_	_	_
30	_	_	54	67	76	92	105	_	_	_	_
40	_	_	_	_	59	80	95	119	_	_	_
50	_	_	_	_	_	63	83	110	131	_	_
60	_	_		_		_	66	100	123	140	_
70	_	_	_	_	_		_	89	115	134	150
85	_	_		_			_	61	98	122	140

母旋转式滚珠花键

带支撑轴承型 LTR型 LTR-A型




图1 旋转式滚珠花键LTR型的结构

选择的要点	A3-6
设计的要点	△3-119
配件	A3-122
公称型号	A3-124
使用注意事项	A 3-125
润滑相关产品	A24-1
安装步骤与维护	B 3-31
花键轴的横断面特性	△3-17
等效系数	△3-27
旋转方向间隙	△3-30
	△3-35
—————————————————————————————————————	△3-117

结构与特长

旋转式滚珠花键LTR型是在花键轴外圈上设有3条突起部,并配有2列(总共6列)负荷钢球列分别从左右方将其夹住,可很容易施加预压。

在花键母外径上设置了角接触型的钢球滚动面,构成支撑轴承,既小型又轻量。

各钢球列通过特殊合成树脂保持器,持续进行整列循环运动,所以,即使将花键轴从花键母中抽出,钢球也不会脱落。

此外,备有防止异物进入支撑轴承内部的专用密封垫片。

【旋转方向间隙为"零"】

通过采用接触角都为20°的相对的2条钢球列,将花键轴突出部夹住,并施加预压的角接触构造,使旋转方向的间隙可为零,从而提高刚性。

【小型的设计】

因花键母与支撑轴承为一体化结构, 能实现既高精度又小型的设计。

【安装简便】


只要用螺栓将其固定在支承座上就可,安装非常简单。


【高刚性】

由于接触角大,并施加恰当的预压,所以能获得很高的扭矩刚性和力矩刚性。

支撑轴承采用了抗力矩负荷能力强的30°接触角,从而能获得高刚性的轴支撑。

同时, 小型的LTR-A型采用了45°的接触角。





加出 A3-107


种类与特长

【花键母的种类】

滚珠花键 LTR型

此为支撑轴承与花键母的外表面直接组合成一体 的小型单元型。






滚珠花键 LTR-A型

此为LTR的小型化类型。

尺寸表⇒△3-110




【花键轴的种类】

详细情况请参照▲3-79。

支承座内径公差


LTR型的支承座内径公差建议采用H7级。

【LTR型 使用注意事项】



注)由于是外圈分割型产品,所以为了使非法兰侧的外圈不会游动,需要设定螺母座的内径公差。(推荐H7)

小型LTR-A型



							花	键母月	रेन						
公称型号		外径	长度	法兰直径					标准 型	K 型	油孔 位置				
	D	公差	L	D ₁	D ₆ h7	D ₇	Н	L ₁	Е	Е	F	E ₁	PCD	PCD1	s×ℓ
LTR8 A	32		25	44	24	16	3	10. 5	6	8. 5	4	3	38	19	M2. 6×3
LTR10 A	36	-0. 009 -0. 025	33	48	28	21	3	10. 5	9	11.5	4	_	42	23	M3×4
LTR16 A	48		50	64	36	31	6	21	10	10	10. 5	_	56	30	M4×6
LTR20 A	56		63	72	43. 5	35	6	21	12	12	10. 5	_	64	36	M5×8
LTR25 A	66	-0. 010 -0. 029	71	86	52	42	7	25	13	13	12. 5	_	75	44	M5×8
LTR32 A	78		80	103	63	52	8	25	17	17	12. 5	_	89	54	M6×10
LTR40 A	100	-0. 012 -0. 034	100	130	79. 5	64	10	33	20	20	16. 5	_	113	68	M6×10

公称型号的构成例

2 LTR32 K UU ZZ CL A +500L P K

公称型号 法兰方向标记(※1)

旋转方向 小型 间隙标记(※4)(支撑部) 精度标记 花键轴的标识(%6) (%5)


单轴上 花键 支撑轴承部 花键母的个数 母防尘用 防尘用 (只有1个时无标识)零件标记(※2) 零件标记(※3)

花键轴总长度(※7) (单位mm)

(※2)参照**囚3-122**。(※3)参照**囚3-122**。(※4)参照**囚3-30**。(※5)参照**囚3-35**。(※6)参照**囚3-114**。(※7)参照**囚3-117**。

(※1)无标识:标准 K:法兰反向

母旋转式滚珠花键




单位:mm


											単1型 · mm
	花键 轴径		基本额	基本额定扭矩		定载荷	静态容许 力矩	支撑轴承 基本额定载荷		质量	
d₁	D₀ h7	钢球 列	C _T N•m	Cot N•m	C KN	C₀ KN	M _A 注) N•m	C kN	C₀ kN	花键母 kg	花键轴 kg/m
3. 4	8	4	1. 96	2. 94	1. 47	2. 55	5. 9	0. 69	0. 24	0. 08	0.4
3. 4	10	4	3. 92	7. 84	2. 84	4. 9	15. 7	0. 77	0. 3	0. 13	0. 62
4. 5	16	6	31. 4	34. 3	7. 06	12. 6	67. 6	6. 7	6. 4	0. 35	1.6
4. 5	20	6	56. 9	55. 9	10. 2	17. 8	118	7. 4	7. 8	0. 51	2. 5
5. 5	25	6	105	103	15. 2	25. 8	210	9. 7	10. 6	0. 79	3. 9
6. 6	32	6	180	157	20. 5	34	290	10. 5	12. 5	1. 25	5. 6
9	40	6	419	377	37. 8	60. 5	687	16. 5	20. 7	2. 51	9. 9


注)如上表所示, M.为使用花键母时单个的轴向容许力矩值。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照△3-117。



LTR型





					花键母尺	र्ग					
公称型号	:	外径	长度	法兰直径							
	D	公差	L	D ₁	D₄ h7	Н	L ₁	Е	PCD	PCD1	S×ℓ
LTR 16	52		50	68	39. 5	5	37	10	60	32	M5×8
LTR 20	56	0	63	72	43. 5	6	48	12	64	36	M5×8
LTR 25	62	-0. 007	71	78	53	6	55	13	70	45	M6×8
LTR 32	80		80	105	65. 5	9	60	17	91	55	M6×10
LTR 40	100	0	100	130	79. 5	11	74	23	113	68	M6×10
LTR 50	120	-0. 008	125	156	99. 5	12	97	25	136	85	M10×15
LTR 60	134	0 -0. 009	140	170	115	12	112	25	150	100	M10×15

公称型号的构成例

LTR50 K UU ZZ CM +1000L H K

公称型号 法兰方向 旋转方向 标记(※1) 间隙标记(※4)

> 花键 支撑轴承部

母防尘用 防尘用 (只有1个时无标识) 零件标记(※2) 零件标记(※3) 精度标记 花键轴的标识(※6) (※5)


花键轴总长度(%7) (单位mm)

(※2)参照囚3-122。(※3)参照囚3-122。(※4)参照囚3-30。(※5)参照囚3-35。(※6)参照囚3-114。(※7)参照囚3-117。

(※1) 无标识:标准 K:法兰反向

1根轴上

花键母的个数



单位:mm

												+12
		花键 轴径		基本额	定扭矩	基本额	定载荷	静态容许 力矩			质量	
d ₁	U ^{注)}	D₀ h7	钢球列	C _T N•m	С _{от} N•m	C kN	C₀ kN	Ma ^{注)} N•m	C kN	C₀ kN	花键母 kg	花键轴 kg/m
4. 5	5	16	6	31. 4	34. 3	7. 06	12. 6	67. 6	12. 7	11.8	0. 51	1. 6
4. 5	7	20	6	56. 9	55. 9	10. 2	17. 8	118	16. 3	15. 5	0. 7	2. 5
4. 5	8	25	6	105	103	15. 2	25. 8	210	17. 6	18	0. 93	3. 9
6.6	10	32	6	180	157	20. 5	34	290	20. 1	24	1.8	5. 6
9	13	40	6	419	377	37. 8	60. 5	687	37. 2	42. 5	3. 9	9. 9
11	13	50	6	842	769	60. 9	94. 5	1340	41. 7	54. 1	6. 7	15. 5
11	13	60	6	1220	1040	73. 5	111.7	1600	53. 1	68. 4	8. 8	22. 3

注)如上表所示, M.为使用1个花键母时的轴向容许力矩值。

尺寸U表示内六角螺栓头部至花键母末端的尺寸。

有关滚珠花键轴按精度分类的最大长度的详细情况,请参照▲3-117。

花键轴

如**囚3-79**所示, 花键轴可分为精密实心花键轴, 特殊花键轴和中空花键轴(K型和N型)。 花键轴的形状可根据您的要求而制造, 因此在估价或下订单时, 请提供一份所需花键轴形状的图纸。

【花键轴的断面形状】

表1表示的是花键轴的断面形状。如果花键轴轴端需要加工为圆柱形,则请尽可能不要超过小径尺寸(ød)。




表1 花键轴的断面形状

单位:mm

公称轴径	8	10	16	20	25	32	40	50	60
小径 <i>φ</i> d	7	8. 5	14. 5	18. 5	23	30	37. 5	46. 5	56. 5
大径 <i>φ</i> D₀ h7	8	10	16	20	25	32	40	50	60
钢球中心直径 ødp	9. 3	11.5	17. 8	22. 1	27. 6	35. 2	44. 2	55. 2	66. 3
质量(kg/m)	0. 4	0. 62	1. 6	2. 5	3. 9	5. 6	9. 9	15. 5	22. 3

^{*} 小径ød的尺寸为加工后未留下沟槽处的值。

【标准中空花键轴的孔形】

表2表示的是LTR型的标准中空花键轴(K型和N型)的孔形。

当需要进行诸如配管、配线、排气或减轻重量等作业时,可使用本表。




表2 标准中空花键轴的断面形状

单位:mm

公称	轴径	8	10	16	20	25	32	40	50	60
大径	φD₀ h7	8	10	16	20	25	32	40	50	60
钢球中心	À直径 ødp	9. 3	11.5	17. 8	22. 1	27. 6	35. 2	44. 2	55. 2	66. 3
K型	孔径 <i>φ</i> d₄	3	4	7	10	12	18	22	25	32
/ 元	质量(kg/m)	0. 35	0. 52	1. 3	1. 8	3	4. 3	6. 9	11.6	16
N型	孔径 <i>ϕ</i> d₄	_	_	11	14	18	23	29	36	_
N.T	质量(kg/m)	_	_	0.8	1. 3	1. 9	3. 1	4. 7	7. 4	_

注)标准中空滚珠花键轴可区分成K型和N型。订购时,请在型号后面标明"K" "N"以示区别。

【花键轴轴端的倒角】

为了方便将花键轴套入花键母内,除非另有规定,一般将花键轴的轴端按照以下尺寸进行倒角加工。 当花键部端面有阶梯加工、攻螺纹及钻孔加工因而要用到端面时,将加工为倒角C(或者如悬臂支撑那样 不使用端面的场合也包含在内)。




表3 LTR-A型、LTR型花键轴轴端的倒角尺寸

单位:mm

公称轴径	8	10	16	20	25	32	40	50	60
倒角C	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	1. 0	1. 0	2. 0

【特殊花键轴不完全花键部的长度】

如果花键轴的轴端或者中间部分比小径尺寸(ϕ d)大,则需要保留不完全花键部分,以确保有凹槽可供研磨。表4表示其长度(S)与法兰直径(ϕ df)之间的关系。

(但是不适用于全长为1500mm以上的花键轴,详细情况请向THK咨询。)




表4 不完全花键部分的长度:S

单位:mm

法兰直径ødf 公称轴径	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100	120	140	160
8	_	25	29	35	41	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_
10	_	_	26	31	38	45	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
16	_	_	-	_	36	47	58	67	_	_	_	_	_	_	_	_
20	_	_	_	_	_	37	50	60	76	_	_	_	_	_	_	_
25	_	_	-	_	_	_	38	51	72	88	_	_	-	_	_	_
32	_	_	_	_	_	_	_	_	40	75	88	109	_	_	_	_
40	_	_	-	_	_	_	_	_	42	63	81	107	-	_	_	_
50	_	_	_	_	_	_	_	_	_	45	65	96	118	_	_	_
60	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	50	87	114	134	_	_

母旋转式滚珠花键的容许转速

母旋转式滚珠花键LTR型的情况下,受到滚珠花键副的危险转度和支撑轴承部的容许转速两者中的较低一方的值的限制。使用时请不要超过容许转速。

表5 LTR型的容许转速

单位:min-1

	容许	转速	
公称型号	滚珠花键副	支撑轴	由承部
	根据轴长计算	脂润滑	油润滑
LTR16		4000	5400
LTR20		3600	4900
LTR25		3200	4300
LTR32	A3-16参照	2400	3300
LTR40		2000	2700
LTR50		1600	2200
LTR60		1400	2000

表6 LTR-A型的容许转速

单位:min-1

	容许	转速	
公称型号	滚珠花键副	支撑车	由承部
	根据轴长计算	脂润滑	油润滑
LTR8A		6900	9300
LTR10A		5900	7900
LTR16A		4000	5400
LTR20A	A3-16参照	3600	4900
LTR25A		3200	4300
LTR32A		2400	3300
LTR40A		2000	2700

尺寸图、尺寸表

按精度分类的最大制造长度

按精度分类的最大制造长度

按精度分类的滚珠花键轴最大制造长度如表1、表2、表3、表4所示。

表1 SLS、SLS-L和SLF型按精度分类的最大制造长度

单位:mm

ハムカカウス		精度	
公称轴径	普通级(无标记)	高级(H)	精密级(P)
25	2000	1500	1000
30	2000	1600	1250
40	2000	2000	1500
50	3000	2000	1500
60	4000	2000	2000
70	4000	2000	2000
80	4000	2000	2000
100	4000	3000	3000

表2 LBS、LBST、LBF、LBR、LBH、LBG和LBGT型按精度分类的最大制造长度

单位:mm

			+12 - 11111
公称轴径		精度	
公孙抽任	普通级(无标记)	高级(H)	精密级(P)
6	200	150	100
8	600	200	150
10	600	400	300
15	1800	600	600
20	1800	700	700
25	3000	1400	1400
30	3000	1400	1400
40	3000	1400	1400
50	3000	1400	1400
60	3800	2500	2000
70	3800	2500	2000
85	3800	3000	3000
100	4000	3000	3000
120	3000	3000	3000
150	3000	3000	3000

表3 LT-X和LF-X型按精度分类的最大制造长度

单位:mm

公称轴径	精度			
公孙抽任	普通级(无标记)	高级(H)	精密级(P)	
4	200	200	200	
5	250	200	200	
6	315	250	200	
8	500	400	315	
10	1000	630	500	
13	1000	800	630	
16	2000	1000	1000	
20	2000	1500	1000	
25	3000	1500	1000	
30	3000	1600	1250	

表4 LT、LF、LTR和LTR-A型按精度分类的最大制造长度

单位:mm

ハゴカナル・クマ		精度			
公称轴径	普通级(无标记)	高级(H)	精密级(P)		
4	600	200	200		
5	600	315	200		
6	600	400	315		
8	1000	500	400		
10	1000	630	500		
13	1000	800	630		
16	2000	1000	1000		
20	2000	1500	1000		
25	3000	1500	1000		
30	3000	1600	1250		
40	3000	2000	1520		
50	3000	2000	1500		
60	4000	2000	2000		
80	4000	2000	2000		
100	4000	3000	3000		

- 1. 表中的长度表示轴的全长。
- 2. 表中的数值适合于标准中空轴(K)型。
- 3. 对于标准中空轴(N)型, 普通级和高级的最大对应长度都不得超过表中精密级的长度。


滚珠花键

设计的要点

花键轴端形状的检查手册

对于花键轴端需要加工的产品,请在订货时确认以下的项目。

下图表示了滚珠花键的基本图面。



【检查项目】

- a. 要装入的花键母型号
- b. 花键母的个数
- c. 旋转方向间隙
- d. 精度
- e. 是否有密封圈(一端有密封圈时,密封圈的朝 向)
- f. 总长度(各部分尺寸是否齐全,合计尺寸是否 正确)
- g. 花键部有效长度
- h. 淬火范围(请在必要的地方标注☆, 并指明淬火目的)

- i. 法兰的方向(法兰型)
- j. 花键轴端形状(是否比花键部最小直径要大) (黑表皮、薄薄的残留在表面)
- k. 花键母与花键轴端形状的相位关系(花键母的 键槽、法兰的安装孔)
- 1. 各部分倒角的表示
- m. 花键轴端的倒角形状(参照▲3-72)
- n. 花键轴上有贯穿孔时, 其用途的说明
- o. o'. 止动环装配槽
- p. 最大制造长度
- a. 是否有其他先例

支承座内径公差

花键母和支承座的配合,通常采用过渡配合。如果滚珠花键的精度不需要很高,也可以采用间隙配合。

表1 支承座内径公差

士承应由忽八羊	普通使用条件	H7
支承唑内径公差	需要减小间隙时	J6

注)母旋转式滚珠花键LTR型的支承座内径公差建议采用H7级。

花键母的键槽与安装孔的位置

在滚珠花键的各种型号中,直母形花键母外径上的键槽如图1所示的相对位置关系来加工负荷钢球列。 此外,法兰型的法兰安装孔位于图2所示的相对位置上。

请在订货时指定花键轴上要加工键槽等的相对位置关系。





图1 键槽的位置

设计的要点

花键母的键槽与安装孔的位置






图2 法兰安装孔的位置

配件

润滑

为防止异物进入花键外筒和润滑剂的泄露,滚珠花键备有耐磨损性强的特殊合成橡胶制密封圈。

在带密封圈的花键母(双侧密封UU、单侧密封)内,注有锂皂基润滑脂2号。在高速运转或长行程使用时,请在试运行后,从花键母的润滑孔处再次注入相同种类的润滑脂后再操作机器。

此后,请根据使用情况,在必要时补充相同的润滑脂。

另外,润滑脂的补充时间根据使用条件的不同而异,通常情况下使用时,以运行距离达到100km(6个月~1年)为基准,进行润滑脂的补充或交换。

不带密封圈的情况下,请在花键母内涂抹润滑脂,或在花键轴的滚动沟槽内涂布润滑脂。

材料与表面处理

根据使用环境等情况,有时会有必要对滚珠花键进行防锈处理或使用材料的变更。有关防锈处理和使用材料的变更,请向THK咨询。

防尘

如果污物及异物进入花键外筒,将导致异常磨损和使用寿命缩短,因而必须防止有害的异物进入花键外筒内。所以在可能会有污物及异物进入时,有必要选择满足使用环境条件的效果好的密封装置和防尘装置。

THK的滚珠花键备有耐磨损性很强的特殊合成橡胶制的密封圈作为防尘配件。如果要求更高的防尘效果,有些型号还备有密封毡圈。有关密封毡圈的详细情况,请向THK咨询。

另外, THK还生产圆型伸缩防尘罩, 详细情况请向THK咨询。

标记	防尘配件
无标记	无密封圈
UU	花键母的两端带橡胶制密封圈
U	花键母的一端带橡胶制密封圈
DD	花键母的两端带橡胶制密封毡圈
D	花键母的一端带密封毡圈
ZZ	支撑轴承的两端带橡胶制密封圈
Z	支撑轴承的一端带橡胶制密封圈


表1 防尘配件标记


配件防尘

伸缩防尘罩规格

制造数量:

可利用伸缩防尘罩作为防尘附件, 请使用本规格表。





伸缩防尘置置的规格

	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
滚珠花键型号:			
伸缩防尘罩尺寸			
行 程: () mm 容许外径:(ø OD)	MAX:(理想内径:(ø ID) mm MIN:() mm
使用方法			
安装方式:(水平/垂直/倾斜) 运 动:(往复运动/振动)	速 度: ()mm/sec. min.	
使用条件			
耐油、耐水性:(必须/不必须)耐化学性: 名 称(油的名称() × ()%
场 所:(室内/室外)		, ,	-

公称型号的构成例

公称型号的构成因各型号的特点而异,因此请参考对应的公称型号的构成例。

【滚珠花键】

● SLS、SLS-L、SLF、LBS、LBST、LBF、LBR、LBH、LT、LF、LT-X和LF-X型

LBS40 UU CL +1000L P K

公称型号 防尘 旋转方向 配件标记 间隙标记

同一根轴上安装的 (※1) (※2)

花键母的数量 (只有1个时无标记) 精度标记 花键轴的标识(※4)

(·X:3)

花键轴总长度(※5) (单位mm)

(※1)参照 3-122。(※2)参照 3-30。(※3)参照 3-35。(※4)参照 3-71。(※5)参照 3-117。

【母旋转式滚珠花键】

■ LTR、LTR-A、LBG和LBGT型

LTR32 K UU ZZ CL A +500L K

公称型号 法兰方向 标记(※1)

旋转方向 小型 间隙标记(※4) (支撑部) 精度标记 花键轴的标识(%6) (※5)

同一根轴上安装的 花键 母防尘用 花键母的数量 (只有1个时无标记) 零件标记(※2) 附件标记(※3)

支撑轴承部 防尘

花键轴总长度(%7) (单位mm)

(※2)参照 3-122。(※3)参照 3-122。(※4)参照 3-30。(※5)参照 3-35。(※6)参照 3-114。(※7)参照 3-117。

(※1) 无标识:标准 K:法兰反向

使用注意事项

滚珠花键

【使用】

- (1)搬运较重(20kg以上)的产品时,请由2人以上或者使用搬运器具进行搬运。否则,可能导致划伤、破损。
- (2) 请不要分解各部分。可能导致功能损坏。
- (3) 花键外筒及花键轴倾斜后,可能因自重作用而落下,请注意。
- (4)请不要让滚珠花键掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到冲击时,即使外观上看不见破损,也可能导致功能损坏。
- (5) 装配操作时,请不要将花键外筒从花键轴上取下。
- (6) 接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。

【使用注意事项】

- (1) 请注意防止切屑、冷却液等异物的进入。否则可能导致破损。
- (2) 在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时,请使用伸缩护罩或防护罩等避免其进入产品内部。
- (3)请避免在超过80℃的条件下使用。除耐热规格的产品外,如果超过该使用温度,有可能导致树脂·橡胶部品发生变形或损伤。
- (4) 附着有切屑等异物时,请在清洗后重新封入润滑剂。
- (5) 微小行程时,滚动面和滚动体的接触面难以形成油膜,可能造成微动磨损,请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。此外,建议定期地加入相当于花键外筒长度的行程进行移动,使滚动面和滚动体之间形成油膜。
- (6)请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕,导致功能损坏。
- (7) 花键轴的支撑部和花键外筒出现偏心或偏移,将极端缩短其使用寿命,请注意安装构件和安装精度。
- (8) 在滚动体脱落状态下将花键外筒装入花键轴进行使用时,会造成初期破损。
- (9) 滚动体从花键外筒掉落时,请不要直接继续使用,请向THK咨询。
- (10)将花键轴装入花键外筒时,因为花键轴和花键外筒上有配合记号,请一边确认两者的位置关系,一边无倾斜地将花键轴装入花键外筒里。强行装入,可能导致钢球脱落,请注意。若装入带有密封垫,或有预压的花键外筒内时,请在花键轴外径上涂抹润滑剂。
- (11)将花键外筒装入支承座时,请使用夹具轻轻地装入,而不要敲击侧板、端盖或密封圈。
- (12)安装构件的刚性及精度不足时,轴承载荷在局部集中,造成轴承性能显著降低。同时,关于支承座及底座的刚性·精度、固定螺栓的强度,请进行充分探讨。
- (13)在法兰型花键母上追加工定位销孔等情况时请向THK咨询。

【润滑】

- (1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
- (2)请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响。
- (3)要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
- (4) 对无油嘴和润滑孔的产品进行润滑时,将润滑剂直接涂抹到滚动面上,以行程长度为单位进行数次 跑合,使润滑脂进入产品内部。
- (5) 润滑脂的稠度随温度而变化。滚珠花键的滑动阻力随稠度变化,请注意。
- (6) 加脂后润滑脂的搅拌阻力,可能导致滚珠花键的滑动阻力增大。请务必进行跑合运转,将润滑脂进 行充分跑合后,运转机械。
- (7) 加脂完成后,多余的润滑脂有可能向周围飞溅,请根据需要进行擦拭。
- (8) 润滑脂随着使用时间的增长,性状劣化,润滑性能降低,所以需要根据使用频率点检并补充润滑脂。
- (9)根据使用条件和使用环境不同,加脂时间间隔不同,请以每运行100km(3~6个月)为基准进行加脂。 请根据实际设备,确定最终的加脂时间间隔和加脂量。
- (10)采用油润滑时,有时由于使用姿势的原因,润滑油可能无法到达内部各处。详细情况请提前向THK咨询。

【存放】

存放滚珠花键时,请将其在THK的出厂包装的状态下水平存放,并避免高温、低温和高度潮湿的环境。 长时间保管的产品,其内部的润滑剂可能随时间而劣化,请再次添加润滑剂之后使用。

【废弃】

请将产品作为工业废弃物进行恰当的废弃处理。



滚珠花键 证识 综合产品目录

滚珠花键

订出以 综合产品目录

B 辅助手册

- 特长与类型	■ 3-4
滚珠花键的特长	B 3-4
• 结构与特长	B 3-4
滚珠花键的类型	B 3-6
选择的要点	
选择滚珠花键的流程图	B3-8
• 选择滚珠花键的步骤	B 3-8
• 选择类型	B 3-10
• 花键轴强度的探讨	B3-14
• 预测使用寿命	B 3-19
• 使用寿命计算例	B3-25
安装步骤与维护Ⅰ	
滚珠花键的装配	B 3-31
• 安装花罐	B 3-31
花罐母的装入	
• 花罐轴的装入	
润滑	B 3-34
配件	
材料与表面处理	
防尘	B 3-35
A *5-ml =	
公称型号	
• 公称型号的构成例	B 3-36
法 国外 主	D0.07
使用注意事項	5 3-3/

△ 产品解说(别册)

滚珠花键的类型	A3-4	支承座内径公差	A3-79
选择的要点	A 3-6	尺寸图、尺寸表	
选择滚珠花键的流程图		LT型	A3-80
• 选择滚珠花罐的步骤	A3-6	LF型	A3-82
• 选择类型		LT-X型	A3-84
• 花键轴强度的探讨	A3-12	LF-X型	
• 预测使用寿命	A3-20	LT型的推荐轴端形状	
选择预压		• 花罐轴	
• 旋转方向间隙		• 附件	A 3-93
• 预压与刚性		囚长牡子本件世络	
• 使用条件与预压的选择基准		母旋转式滚珠花键 带齿轮型 LBG型 LBGT型	M 2 04
确定精度		市内北空 LBG空 LBGT空结构与特长	
• 精度等级		种类与特长	
• 精度规格	A 3-35	• 支承座内径公差	
带保持器高扭矩型滚珠花键		ДФЕППАЕ	
SLS、SLS-L和SLF型	A3-38	尺寸图、尺寸表	
• 结构与特长		LBG型	A3-98
• 种类与特长		 LBGT型	A3-100
支承座内径公差		• 花键轴	A3-102
尺寸图、尺寸表		母旋转式滚珠花键	
SLS型	A 3-44	带支撑轴承型 LTR型 LTR-A型	
SLF型	A3-46	• 结构与特长	
• 花罐轴		• 种类与特长	
• 附件	A3-50	• 支承座内径公差	A3-109
高扭矩型滚珠花键		尺寸图、尺寸表	
LBS、LBST、LBF、LBR和LBH型	A 3-52	小型LTR-A型	
 结构与特长 		LTR型	
• 用途		• 花鍵轴	
• 种类与特长		• 母旋转式滚珠花罐的容许转速	
支承座内径公差	A3-57	按精度分类的最大制造长度	A3-117
		设计的要点	A 3-119
尺寸图、尺寸表	M 0.50	花键轴端形状的检查手册	A3-119
LBS型(中负荷型) LBST型(重负荷型)		支承座内径公差	
LBF型(中负荷型)		花键母的键槽与安装孔的位置	A3-120
LBR型			
LBH型		配件	
LBS型的推荐轴端形状		润滑	
• 花罐轴		材料与表面处理	
• 附件		防尘	
	-	• 伸缩防尘罩规格	A3-123
中扭矩型滚珠花键		公称型号	A3-124
LT、LF、LT-X和LF-X型		 公称型号的构成例	
• 结构与特长			
• 种类与特长	A 3-78	使用注意事项	A3-125

滚珠花键

特长与类型

滚珠花键的特长




图1 滚珠花键LBS、LT型的结构

结构与特长

滚珠花键利用装在花键母内的钢球,在经精密研磨的花键轴滚动沟槽中,可一边作平滑的直线运动,一边传递力矩,是具有划时代意义的直线运动系统。


并且,与传统的构造不同,由于可以通过滚珠花键对单个花键母施加预压(预载荷),因此可在振动冲击负荷作用过大、定位精度要求高、以及需要高速运动性能的地方等,发挥其高性能。

另外,即使代替直线轴承使用时,因在轴径相同的情况下,滚珠花键所具有的额定载荷是直线轴承的十几倍,所以能设计得十分小巧。即使在悬臂负荷、力矩等作用的情况下,也可安全使用,而且寿命长。

特长与类型


滚珠花罐的特长

滚珠花键的类型



特长与类型


滚珠花罐的类型



选择滚珠花键的流程图

选择滚珠花键的步骤

以下是选择滚珠花键的流程图,可作为选择时的基准。



选择的要点

选择滚珠花罐的流程图

选择类型

滚珠花键分为三种类型:高扭矩型、中扭矩型和旋转型。您可以根据用途来选择类型。另外,备有丰富的花键母形状设计,可根据安装或使用目的不同来进行选择。

	分类	类型 形状 轴径		
带保持器型高扭矩型		SLS型 SLS-L型		公称轴径 25~100mm
		SLF型		公称轴径 25~100mm
		LBS型 LBST型		公称轴径 6~150mm
高扭矩		LBF型		公称轴径 15~100mm
光 型	0000	LBR型		公称轴径 15~100mm
		LBH型	***	公称轴径 15~50mm

※各形式的尺寸表请参照另册「△ 产品解说」

选择的要点

选择类型

尺寸表*	结构与特长	主要用途
A 3-44	● 使花键轴的形状趋近于圆形,与原有的高扭矩形花键轴相比,产品的挠曲刚性和弯曲刚性得以大幅提升。 ● 通过采用球保持器,保持整列循环运动,可应对高速使用,使得装置的高节拍化成为可能。 ● 采用球保持器,消除了钢球之间的碰撞和相互	
⊠3-46	●采用球保持裔,,用除了钢球之间的碰撞和相互摩擦,实现低噪音、好音质、低发尘。 ●采用球保持器大幅提高润滑脂保持能力,实现长期免维护。 ●通过采用球保持器及新型循环方式,实现了较小的滚动变动下的稳定顺畅运行。	● 工业用机器人的架柱以及机械臂 ● 自动装卸机 ● 传送机 ● 自动搬运装置 ● 轮胎成型机 ● 点焊机主轴 ● 高速自动涂装导向轴
∆ 3-58		● 铆接机● 绕线机● 放电加工机机头● 研磨床主轴驱动轴● 各种变速装置● 精密分度轴
⊠3-64	● 在花键轴外圈上按120°均等排列了3条突出部,并配有2列(总共6列)钢球列分别从左右方将其夹住。钢球的接触部为角接触构造,很容易对其施加预压。 ● 由于钢球的循环都在花键母内径部进行,故花键母外径可小型化。	
⊠3-66	●即使增加预压也能得到顺畅的直线滚动运动。 ●因接触角(45°)大而变位小,所以能获得高刚性。 ● 旋转方向无间隙。 ●能传递大扭矩。	
⊠ 3-68		

	分类	类型	形状	轴径
	<u> </u>	LT型		公称轴径 4~100mm
中扭矩		LF型		公称轴径 6~50mm
型	短型	LT-X型		公称轴径 4~30mm
		LF-X型		公称轴径 4~30mm
旋转	旋枝	LBG型 LBGT型		公称轴径 20~85mm
型	旋转	LTR-A型 LTR型		公称轴径 8~60mm

※各形式的尺寸表请参照另册 产品解说 」

选择的要点

选择类型

尺寸表*	结构与特长	主要用途
∆3-80	● 在花键轴外圈上均等配置了2~3个凸肩突起部,用4~6列钢球分别从凸肩突起部分的左右方将其夹住。这种设计保证了能够受到适当、均匀的预压。	
△3-82	●因具有接触角(20°),可施加适当的预压,因此 消除了旋转方向的间隙,可得到出色的扭矩、 力矩刚性。	● 诸如模具轴之类承受 重负荷同时做直线运 动的地方 ● 诸如装货装置之类在 ● 無解机
∆3-84	●LT-X型花键外筒的外径和长度尺寸,与直线轴 承(LM型)相同,可与直线轴承互换。	固定位置进行角度旋转的地方 ● 诸如自动气焊机主轴之类需要用1根轴制止回转的地方 □转的地方 □转的地方
∆3-86	●LF-X型花键外筒的外径和长度尺寸,与直线轴承(LMF型)相同,可与直线轴承互换。	
∆3-98	● 此类型为LBS型有着相同接触构造单元型。在花键母的法兰外圈上设置有齿轮,径向和推力滚针轴承紧凑地排列在花键母的外径上。	● 用于传递高扭矩的各种变速装置
⊠3-110	● 在LT型滚珠花键的花键母外径上设置角接触型的钢球滚动面,构成支撑轴承,属小型、轻量型。	● 水平多关节机器人的Z轴 ● 绕线机

花键轴强度的探讨

滚珠花键的花键轴是能承受径向载荷或扭矩的复合轴。但在负荷或扭矩很大时,就必须要考虑花键轴的强度。

【承受挠曲的花键轴】

当弯矩作用在滚珠花键的花键轴上时,根据下式(1)可求出最适合的花键轴径。

M : 作用在花键轴上的最大弯矩

(N • mm)

σ :花键轴的容许弯曲应力

 $(98N/\text{mm}^2)$

Z :花键轴的截面系数 (mm³)

(参照△3-17表3、△3-18表4、△3-19表5、△3-20表6)


[参考]截面系数(圆)

$$Z = \frac{\pi \cdot d^3}{32}$$

Z :截面系数 (mm³) d :轴外径 (mm)



当扭转作用在滚珠花键的花键轴上时,根据下式(2)可求出最适合的花键轴径。



T :最大扭矩 (N·mm)

τ。 :花键轴的容许扭转应力

 $(49N/mm^2)$

Z。 :花键轴的极截面系数 (mm³)


(参照△3-17表3、△3-18表4、△3-19表5、△3-20表6)

[参考]极断面系数(圆)

$$Z_P = \frac{\pi \cdot d^3}{16}$$

 Z_p
 : 极截面系数
 (mm³)

 d
 : 轴外径
 (mm)



选择的要点

花罐轴强度的探讨

【花键轴同时承受扭转和挠曲作用时】

当弯矩和扭矩同时作用在滚珠花键的花键轴上时,考虑当量弯矩(M。)和当量扭矩(T。),从而分别计算花键轴径的大小,然后取其中花键轴径较大的值。

当量弯矩

$$M_o = \frac{M + \sqrt{M^2 + T^2}}{2} = \frac{M}{2} \left\{ 1 + \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \right\} \dots (3)$$

 $M_e = \sigma \cdot Z$

当量扭矩

$$T_{\circ} = \sqrt{M^2 + T^2} = M \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{T}{M}\right)^2} \cdots (4)$$

 $T_e = \tau_a \cdot Z_p$

【花键轴的刚性】

花键轴的刚性用相对于长度为1米的花键轴的扭转角来表示, 它被限制在1°/4左右。

$$\theta = 57.3 \times \frac{\mathbf{T \cdot L}}{\mathbf{G \cdot I_P}} \quad \dots \quad (5)$$


轴的刚性 =
$$\frac{$$
 扭转角 $}{$ 单位长度 $}$ = $\frac{\theta \cdot \ell}{L}$ < $\frac{1^{\circ}}{4}$

θ : 扭转角 (°)

L :花键轴长度 (mm)

G :横向弹性系数 (7.9×10⁴N/mm²) ℓ :单位长度 (1000mm) I_P :极断面二次矩 (mm²)

(参照△3-17表3、△3-18表4、△3-19表5、△3-20表6)



【花键轴的挠曲和挠曲角】

滚珠花键的花键轴挠曲和挠曲角应根据与其受力条件相适应的计算公式来计算。在表1和表2中,表示了在各种各样使用条件下的计算式。

在 **△3-17**表3、**△3-18**表4、**△3-19**表5、**△3-20**表6中表示了花键轴的截面系数(Z)和断面二次矩(I)。利用表中的Z、I,通常的滚珠花键各种型号的强度和变位量(挠曲量)都可以计算得到。

表1 挠曲和挠曲角的计算式

支撑 方式	使用条件	挠曲的计算式	挠曲角的计算式
两端自由	P i2	$\delta_{\text{max}} = \frac{P\ell^3}{48\text{EI}}$	$i_1 = 0$ $i_2 = \frac{P\ell^2}{16EI}$
两端固定	P P	$\delta_{\text{max}} = \frac{P\ell^3}{192EI}$	$i_1 = 0$ $i_2 = 0$
两端自由	数布负荷p i2 ℓ	$\delta_{\text{max}} = \frac{5p\ell^4}{384\text{EI}}$	$i_2 = \frac{p\ell^3}{24EI}$
两端固定	数布负荷p ws ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\delta_{\text{max}} = \frac{p\ell^4}{384\text{EI}}$	$i_2 = 0$

选择的要点

花键轴强度的探讨

表2 挠曲和挠曲角的计算式

支撑 方式	使用条件	挠曲的计算式	挠曲角的计算式
一端固定	P We was a second of the secon	$\delta_{\text{max}} = \frac{P\ell^3}{3EI}$	$i_1 = \frac{P\ell^2}{2EI}$ $i_2 = 0$
一端固定	均布负荷p	$\delta_{\text{max}} = \frac{p\ell^4}{8EI}$	$i_1 = \frac{p\ell^3}{6EI}$ $i_2 = 0$
两端自由	e d/2 Mo EE in	$\delta_{\text{max}} = \frac{\sqrt{3}\text{Mo}\ell^2}{216\text{EI}}$	$i_1 = \frac{Mo\ell}{12EI}$ $i_2 = \frac{Mo\ell}{24EI}$
两端固定	VE LOS	$\delta_{\text{max}} = \frac{M_0 \ell^2}{216 \text{EI}}$	$i_1 = \frac{Mo\ell}{16EI}$ $i_2 = 0$

δ_{max}:最大挠曲(mm)

M₀: 力矩(N·mm) ℓ:间距(mm)

I:断面二次矩(mm⁴)

i₁: 负荷作用点的挠曲角

i₂:支撑点的挠曲角

P:集中负荷(N)

p:均布负荷(N/mm)

E:纵向弹性系数2.06×105(N/mm²)

【花键轴的危险速度】

通过滚珠花键轴旋转来传递动力时,如果花键轴的转数变高并接近花键轴的固有频率时,可能会引起共振,造成无法运动。因此,最高转数需要保证在危险速度以下的转数,防止产生共振。

危险速度可由(6)式求出。

(作为安全系数,乘以0.8。)

在高于共振点的场合及在接近共振点的场合下使 用时,需要重新探讨花键轴直径。

固定 自由

固定一自由

● 危险速度



ℓ。 : 安装面之间的距离 (mm)

E : 杨氏模数 (2.06×10⁵ N/mm²)

:轴的最小断面二次矩 (mm

(参照△3-24表10、表11、表12、表13)

 γ :密度(比重) $(7.85 \times 10^{-6} kg/mm^3)$

 $A = \frac{\pi}{4} d^2 d : 小径 (mm)$

(参照△3-24表10、表11、表12、表13)

A :花键轴断面面积 (mm²)


λ :取决于安装方法的系数

(1)固定-自由 λ=1.875 (2)支撑-支撑 λ=3.142


(2)支撑-支撑 λ=3.142

(3)固定-支撑 λ=3.927


(4)固定-固定 λ=4.73



支撑一支撑



固定一支撑



固定一固定

预测使用寿命

预测使用寿命

【静态安全系数】

计算作用在滚珠花键的负荷时,首先应求出寿命计算时所需的平均负荷以及把握静态安全系数计算时 所需的最大负荷。

特别是当启动、停止激烈或受冲击负荷作用时,悬臂负荷引起的作用力矩或扭矩可能会较大。在选择型号时,需要确认此型号相对于最大负荷(不管是启动还是停止)是否适合。静态安全系数的基准值见下表。

$$f_s = \frac{f_r \cdot f_c \cdot C_o}{P_{max}}$$

f。 : 静态安全系数 C₀ : 基本静额定载荷* (N)

 Co
 · 基本靜砌定報何

 P_{max}
 : 最大负荷力

 (N)

f_↑ : 温度系数 (参照**△3-23**图1) f₀ : 接触系数 (参照**△3-23**表8)

※基本额定静载荷是指在承受最大应力的接触部上,使钢球的永久变形量与滚动槽的永久变形量之和达到钢球直径的0.0001倍的、方向和大小均固定不变的静载荷。

表3 静态安全系数(fs)的基准值


使用机械	负荷条件	基准值的下限
	无振动或冲击时	3.0~6.0
一般工业机械	有振动或冲击时	4.0~7.0
	因复合负荷有振动或冲击时	5.0~8.0

※静态安全系数的基准值可能因使用环境、润滑状况、安装部的精度或刚性等的使用条件不同而异。

【额定寿命】

滚珠花键即使在相同条件下制造且处于相同的运行条件下,其使用寿命也多少有些差异。因此,作为计算滚珠花键的使用寿命的参考,使用以下规定的额定寿命。

额定寿命指的是一批相同的滚珠花键在相同条件下分别运行时,其中的90%不产生表面剥落(金属表面的鳞片状剥落)所能达到的总运行距离。



【计算额定寿命】

滚珠花键可分为承受扭矩运行、承受径向载荷运行和承受力矩运行的情况。根据下式(7)~(12)可分别求出各种情况的额定寿命。(各负载方向的基本额定载荷均记载在各型号的尺寸表中)

● 计算额定寿命

在THK,滚珠花键的额定寿命定义为50km,额定寿命(L_{10})可根据基本额定动载荷(C)及作用在滚珠花键的载荷(C),由下式计算得出。

• 承受扭矩负荷时

※行程长度为滚珠花键螺母长度2倍以下时,可能不适用上述额定寿命公式。

对额定寿命(L_{10})进行比较时,需要考虑到基本额定动载荷按50km、100km中的哪一项定义,并根据需要按 ISO 14728-1对基本额定动载荷进行换算。

ISO中规定的基本额定动载荷换算公式:

● 考虑使用条件时的额定寿命的计算

在实际使用中,由于在运转时大都伴随振动和冲击,导致作用于滚珠花键的负荷不断变化,因此很难正确掌握。此外,使用环境温度、在紧靠状态下使用螺母时也会对寿命造成很大影响。考虑到这些条件,可以由以下公式(9)及(10)计算出考虑到使用条件的额定寿命(L₁₀₀)。

●考虑到使用条件的系数 α

TT ' TC	の・う心が以れれ	HIMM
$\alpha = \frac{1}{f_{\mathbf{w}}}$	f, :温度系数	(参照 B3-22 图1)
	f。 :接触系数	(参照 B3-22 表4)
	f・	(会収 12 22 12 15)

: 老虑到使用条件的系数

- ●考虑到使用条件的额定寿命 L₁₀m
 - 承受扭矩负荷时

■3-20 冗ぱぱ

预测使用寿命

● 同时承受扭矩和径向载荷时

同时承受扭矩和径向载荷时,可根据下式(11)求出等价径向载荷后,再计算额定寿命。

$$\cos\alpha$$
:接触角 $i=$ 负载条数

$$/$$
 LBS型 α =45° i =2 (LBS10或更小) SLS型 α =40° i =3

LT型
$$\alpha$$
=70° i =2(LT13或更小) LT-X型 α =65° i =2

dp :钢球中心直径 (mm)

(参照▲3-24表10、表11、表12、表13)

● 使用1个或2个紧靠的花键母承受力矩负荷时

可按下式(12)求出等价径向载荷后,再计算额定寿命。

(承受力矩负荷时)

K : 等价系数 (参照 △3-27表14、△3-28表15、△3-29表16、表17)

M : 负荷力矩 (N·mm)

但是. M应小于静态容许力矩。

● 同时承受力矩和径向载荷时

根据径向载荷与等价径向载荷的总和来计算额定寿命。

● 计算寿命时间

用上述公式计算额定寿命(Lio)后, 当行程和每分钟往返次数一定时, 寿命时间可按下式(13)计算。

$$L_h$$
 :工作寿命时间 (h) ℓ_s :行程长度 (m) n_1 :每分钟往返次数 (min $^{-1}$)

■f_τ:温度系数

当滚珠花键的使用环境温度超过100℃时, 考虑到 高温所引起的不良影响, 计算寿命时应乘以图1的 温度系数。

同时,滚珠花键也有对应高温的产品。

注)当使用环境温度超过80℃时,密封圈和保持器的材料必须 替换成相应的高温规格材料。详细情况请向THK咨询。




图1 温度系数(f₁)

■f。:接触系数

将直线运动导向的花键母靠紧使用时, 由于力矩负 荷或安装面精度的影响,很难得到均匀的负荷分 布。故将多个花键母紧靠使用时,请在基本额定载 荷(C)和(C₀)上乘以表4中的相应接触系数。

注)在大型装置中, 若预计负荷分布会不均匀时, 请考虑表4中 的接触系数。

表4 接触系数(f。)

紧靠时的花键母个数	接触系数f。
2	0. 81
3	0. 72
4	0. 66
5	0. 61
通常使用	1

■fw: 负荷系数

通常作往复运动的机械在运转中大都伴随振动或 冲击, 特别是要正确计算在高速运转时所产生的 振动以及频繁启动与停止所导致的所有冲击则尤 为困难。因此, 在不能得到实际作用于滚珠花键上 的负荷时,或者速度和振动的影响很大时,请将基 本额定载荷(C)和(Co)除以表5中根据经验所得到 的负荷系数。

表5 负荷系数(f_w)

振动、冲击	速度(V)	fw
微小	微速时 V≦0.25m/s	1~1.2
小	低速时 0. 25 <v≦1m s<="" td=""><td>1.2~1.5</td></v≦1m>	1.2~1.5
中	中速时 1 <v≦2m s<="" td=""><td>1.5~2</td></v≦2m>	1.5~2
大	高速时 V>2m/s	2~3.5

预测使用寿命

【计算平均负荷】

像工业用机器人的机械臂那样, 前进时抓住工件运动, 后退时只有机械臂的自重时, 或是像工具机那样, 作用在花键母上的负荷由于各种各样的条件而变动时, 必须考虑负荷的变动条件来进行寿命计算。 平均负荷(P_a)是指, 当作用在花键母上的负荷大小由于运行中各种各样的条件而变动时, 与这些变动负荷条件下的寿命具有相同寿命的一定大小的负荷。

基本式如下所示。

$$\mathbf{P}_{m} = \sqrt[3]{\frac{1}{L} \cdot \sum_{n=1}^{n} \left(\mathbf{P}_{n}^{3} \cdot \mathbf{L}_{n} \right)}$$

P₌ : 平均负荷 (N)

P_n : 变化负荷 (N)

L :总运行距离 (mm)

L。 : 受P。作用时运行的距离 (mm)

● 阶段性变化的情况


$$P_{m} = \sqrt[3]{\frac{1}{L} (P_{1}^{3} \cdot L_{1} + P_{2}^{3} \cdot L_{2} \cdot \cdots + P_{n}^{3} \cdot L_{n})} \cdots \cdots \cdots (14)$$

 Pa
 : 平均负荷
 (N)

 Pa
 : 变化负荷
 (N)

 L
 : 总运行距离
 (m)


 La
 : 承载Pa时运行的距离
 (m)



● 单调变化的情况


$$\mathbf{P}_{m} \doteq \frac{1}{3} \left(\mathbf{P}_{min} + 2 \cdot \mathbf{P}_{max} \right) \cdots \cdots (15)$$

Pmin :最小负荷 (N) P_{max} :最大负荷 (N)



● 按正弦曲线变化的情况

(b)
$$P_m = 0.75 P_{max} \cdots (17)$$






图4

使用寿命计算例

【等价系数】

承受力矩时的各形式的等效径向载荷计算系数分别如**△3-27**表14、**△3-28**表15、**△3-29**表16、表17所示。


使用寿命计算例

● 计算例1

工业用机器人的机械臂(水平)

「使用条件]

端部负荷质量 m=50 kg 最大行程时机械臂长度 $L_{max}=400 mm$ 行程 $\ell_s=200 mm$ $L_z=325 mm$ 花键母安装间距(假定) $L_1=150 mm$ $L_3=50 mm$



A矢量视图 图5 (此例中滚珠花键的型号为LBS型。)

■轴的强度计算

计算作用于轴上的弯矩(M)和扭矩(T)。

$$M=m\times9.8\times L_{max}=196000N \cdot mm$$

$$T = m \times 9.8 \times L_3 = 24500N \cdot mm$$

因同时承受扭转和挠曲, 所以要计算当量弯矩(M_o)和当量扭矩(T_o), 根据数值大的一方来决定公称轴径。由**3-15**的式(3)和(4):

$$\begin{split} M_{\rm e} &= \frac{M + \sqrt{M^2 + T^2}}{2} &= 196762.7 N \cdot mm \\ T_{\rm e} &= \sqrt{M^2 + T^2} &= 197525.3 N \cdot mm \end{split}$$

 $M_{\rm e} < T_{\rm e}$

∴
$$T_e = \tau_a \times Z_P$$
 所以.

$$Z_P = \frac{T_e}{\tau_e} = 4031 \, \text{mm}^3$$

从 △3-18的表4可知,满足云的公称轴径,应在40以上。

■平均负荷P.

先计算机械臂伸长至最大时的作用负荷(P㎜)和缩短时的作用负荷(P㎜),再分别计算花键母的平均负荷。

$$P_{1max} = \frac{m \times 9.8(L_1 + L_2)}{L_1} = 1551.7N$$

$$P_{2max} = \frac{m \times 9.8 \times L_2}{L_1} = 1061.7N$$

缩短时

$$P_{1min} = \frac{m \times 9.8 \times ((L_2 - \ell_s) + L_1)}{L_1} = 898.3N$$

$$P_{2min} = \frac{m \times 9.8 \times (L_2 - \ell_s)}{L_1} = 408.3N$$

此变动负荷,如**3-24**的图3所示,负荷呈单调变化,故可使用**3-24**的式(15)来计算平均负荷。

花键母1的平均负荷(Pia)

$$P_{1m} = \frac{1}{3} (P_{1min} + 2P_{1max}) = 1333.9N$$

花键母2的平均负荷(P₂m)

$$P_{2m} = \frac{1}{3}(P_{2min} + 2P_{2max}) = 843.9N$$

计算作用在单个花键母上的扭矩。

$$T = \frac{m \times 9.8 \times L_3}{2} = 12250N \cdot mm$$

因同时承受径向载荷和扭矩,可根据图3-21的式(11),计算等价径向载荷。

$$P_{1E} = P_{1m} + \frac{4 \times T}{3 \times dp \times cos\alpha} = 1911.4N$$

$$P_{2E} = P_{2m} + \frac{4 \times T}{3 \times dp \times cos\alpha} = 1421.4N$$

■额定寿命L。

根据图3-20的式(10),额定寿命计算公式如下。

花键母1的额定寿命
$$L_{10m1} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_{1F}}\right)^3 \times 50 = 68867.4$$
km

花键母2的额定寿命
$$L_{10m2} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_{2E}}\right)^3 \times 50 = 167463.2 \text{km}$$

$$\alpha = \frac{f_{\text{T}} \cdot f_{\text{C}}}{f_{\text{W}}}$$

使用寿命计算例

f_T: 温度系数=1(根据**3-22**上的图1) f_G: 接触系数=1(根据**3-22**上的表4) f_W: 负荷系数=1.5(根据**3-22**上的表5) C: 基本动额定荷重=31.9kN(LBS40型)

额定寿命的计算如上所述,在上述的使用条件下,单元寿命为花键母1的68867.4km。

● 计算例2

[使用条件] 推力位置:F_s

行程速度:V_{max}=0.25m/sec

加速度:a=0.36m/sec2(根据各自的速度线图)

行程:S=700mm

支承座质量:m₁=30kg 机械臂质量:m₂=20kg 头部质量:m₃=15kg 工件质量:m₄=12kg 从推力作用位置到各质量(重心)的尺寸

 $\ell_1 = 200 \text{mm} \ \ell_2 = 500 \text{mm}$

 $\ell_3 = 1276 mm$


循环(1循环为30秒)


1. 下降(3.5秒) 2. 静止(1秒): 有工件时

3. 上升(3.5秒) 4. 静止(7秒)

5. 下降(3.5秒) 6. 静止(1秒): 无工件时

7. 上升(3.5秒) 8. 静止(7秒)





(此例中滚珠花键的型号为LBF型。)

图6

■轴的强度计算

计算轴的强度, 暂定轴径为60。(两个花键母紧靠使用)

■计算在加速时、等速时、减速时各质量(m)作用在花键母上的力矩(M)

加减速时的负荷力矩:M

$$M_1 = m_n \times 9.8 \left(1 \pm \frac{a}{g}\right) \times \ell_n$$
 ······(a)

等速时的负荷力矩:M2

$$M_2 = m_n \times 9.8 \times \ell_n$$
(b)

加减速时的负荷力矩:M®

$$M_3 = m_n \times 9.8 \left(1 \pm \frac{a}{g}\right) \times \ell_n$$
 ······(c)

m_n:各质量 (kg)

a :加速度 (m/sec²)

g: 重力加速度 (m/sec²)

ℓ_n: 各负荷作用点与推力中心的偏心量 (mm)

假定:

$$A = \left(1 + \frac{a}{g}\right), B = \left(1 - \frac{a}{g}\right)$$

●下降时

由式(c), 加速时

$$\mathbf{M}_{\text{m1}} = \mathbf{m}_{1} \times 9.8 \times \mathbf{B} \times \ell_{1} + \mathbf{m}_{2} \times 9.8 \times \mathbf{B} \times (\ell_{1} + \ell_{2}) + \mathbf{m}_{3} \times 9.8 \times \mathbf{B} \times (\ell_{1} + \ell_{3})$$

=398105. 01N • mn

由式(b), 等速时

$$\textbf{M}_{\tiny{m2}} \quad = & \textbf{m}_1 \times 9.~8 \times \ell_1 + \textbf{m}_2 \times 9.~8 \times (\ell_1 + \ell_2) + \textbf{m}_3 \times 9.~8 \times (\ell_1 + \ell_3)$$

=412972N • mm

由式(a), 减速时

$$\begin{array}{ll} M_{m3} & = & m_1 \times 9.8 \times A \times \ell_1 + m_2 \times 9.8 \times A \times (\ell_1 + \ell_2) + m_3 \times 9.8 \times A \times (\ell_1 + \ell_3) \\ = & 427838.99 N \cdot mm \end{array}$$

●上升时

由式(a), 加速时

$$\begin{array}{ll} \textbf{M}_{\text{m1}} & = & m_1 \times 9.8 \times A \times \ell_1 + m_2 \times 9.8 \times A \times (\ell_1 + \ell_2) + m_3 \times 9.8 \times A \times (\ell_1 + \ell_3) \\ & = & 427838.99 \textbf{N} \cdot \text{mm} \end{array}$$

由式(b). 等速时

$$M_{\!-\!2}{}^{'} = \!\!\!\!\! m_1 \! \times \! 9.\,\, 8 \! \times \! \ell_1 \! + \! m_2 \! \times \! 9.\,\, 8 \! \times (\ell_1 \! + \! \ell_2) + \! m_3 \! \times (\ell_1 \! + \! \ell_3)$$

=412972N • mm

使用寿命计算例

由式(c), 减速时

 $M_{m3}' = m_1 \times 9.8 \times B \times \ell_1 + m_2 \times 9.8 \times B \times (\ell_1 + \ell_2) + m_3 \times 9.8 \times B \times (\ell_1 + \ell_3)$ =398105.01N • mm

●下降时(承载工件时)

由式(c),加速时

 $M_{m1}'' = M_{m1} + m_4 \times 9.8 \times B \times (\ell_1 + \ell_3)$

=565433.83N • mm

由式(b), 等速时

 $M_{m2}'' = M_{m2} + m_4 \times 9.8 \times (\ell_1 + \ell_3)$

=586549. 6N • mm

由式(a), 减速时

 $M_{m3}'' = M_{m3} + m_4 \times 9.8 \times A \times (\ell_1 + \ell_3)$

=607665, 37N • mm

●上升时(承载工件时)

由式(a). 加速时

 $M_{m1}''' = M_{m1}' + m_4 \times 9.8 \times A \times (\ell_1 + \ell_3)$

=607665. 37N • mm

由式(b), 等速时

 $M_{m2}''' = M_{m2}' + m_4 \times 9.8 \times (\ell_1 + \ell_3)$

=586549. 6N • mm

由式(c), 减速时

 M_{m3} ''' = M_{m3} '+ m_4 × 9.8 × B × (ℓ_1 + ℓ_3)

=565433.83N • mm

 $M_1 = M_{m1} = M_{m3}' = 398105.01 \text{N} \cdot \text{mm}$

 $M_2 = M_{m2} = M_{m2}' = 412972N \cdot mm$

 $M_3 = M_{m3} = M_{m1}' = 427838.99N \cdot mm$

 $M_1' = M_{m1}'' = M_{m3}''' = 565433.83N \cdot mm$

 $M_2' = M_{m2}'' = M_{m2}''' = 586549$. 6N • mm

 $M_3' = M_{m3}'' = M_{m1}''' = 607665.37N \cdot mm$

■计算由于各力矩引起的花键母等价径向载荷

力矩M。与P。的关系式

 $P_n = M_n \times K$

·····(d)

: 等价径向载荷

(N)

:负荷力矩

(N · mm)

: 等价系数

(根据△3-28上的表15)

(2个LBF60型紧靠使用时, K=0.013)

根据(d)式, 计算各负荷力矩的等价径向载荷。

 $P_{m1}=P_{m3}'=M_1\times 0.013 = 5175.4N$


 $P_{m2}=P_{m2}'=M_2\times 0.013 = 5368.6N$

 $P_{m3}=P_{m1}'=M_3\times0.013=5561.9N$

 $P_{m1}'' = P_{m3}''' = M_1' \times 0.013 = 7350.7N$

 $P_{m2}'' = P_{m2}''' = M_2' \times 0.013 = 7625.2N$

 $P_{m3}''=P_{m1}'''=M_3'\times 0.013 = 7899.7N$



$$\begin{cases} P_1 = P_{m1} = P_{m3}' = 5175.4N \\ P_2 = P_{m2} = P_{m2}' = 5368.6N \end{cases}$$

$$P_3 = P_{m3} = P_{m1}' = 5561.9N$$

$$\begin{split} P_4 &= P_{m1} " = P_{m3} " \ \, \div 7350.7N \\ P_5 &= P_{m2} " \ \, \div 7625.2N \\ P_6 &= P_{m3} " = P_{m1} " \ \, \div 7899.7N \end{split} \qquad \begin{aligned} S &= S_a = S_b = S_c = S_d = 700mm \\ S_1 &= S_1 " = S_1 " = S_1 " = 87.5mm \\ S_2 &= S_2 = S_2 " = S_2 " = S_2 " = 525mm \\ S_3 &= S_3 " = S_3 " = S_3 " = 87.5mm \end{aligned}$$

■计算平均负荷P。

由**B3-23**上的式(14).

$$P_{m} = \sqrt[3]{\frac{1}{4 \times S}} \left[2 \left\{ (P_{1}^{3} \times S_{1}) + (P_{2}^{3} \times S_{2}) + (P_{3}^{3} \times S_{3}) \right\} + 2 \left\{ (P_{4}^{3} \times S_{3}) + (P_{5}^{3} \times S_{2}) + (P_{6}^{3} \times S_{1}) \right\} \right]$$

$$\stackrel{=}{\rightleftharpoons} 6689.5N$$

■根据平均负荷计算额定寿命L

由**B3-20**上的式(10)。

$$L_{10m} = \left(\alpha \times \frac{C}{P_m}\right)^3 \times 50$$

= 7630 km

(根据**B3-22**上的图1)

f。:接触系数=0.81 fw:负荷系数=1.5

(根据**B3-22**上的表4) (根据**B3-22**上的表5)

C : 基本动额定载荷=66.2 kN

(LBF60型)

$$\alpha = \frac{f_{\text{T}} \cdot f_{\text{C}}}{f_{\text{W}}}$$

如上所述, 2个LBF60型紧靠使用时的额定寿命为7630km。

B3-30

安装步骤与维护

滚珠花键

滚珠花键的装配

安装花键

花键母的安装例如图1和图2所示。尽管花键轴方向的固定强度并不要求很高, 但应避免只将其敲入而不予固定的现象。

注)带球保持器型滚珠花键SLS型的花键外筒两端,为树脂端盖。 敲击、强行推压可能导致破损,请注意不要施加过度的载荷。

直线花键母型






图1 花键母的安装例


LBH型



法兰型



LTR型



LBG型




图2 花键母的安装例

安装步骤与维护

滚珠花罐的装配

花键母的装入

将花键母装入支承座时,请使用夹具(图3)慢慢地插入,而不要敲打侧板或密封圈。




表1 LBS型夹具的尺寸

单位:mm

公称轴径	15	20	25	30	40	50	60	70	85	100	120	150
di	12. 5	16. 1	20. 3	24. 4	32. 4	40. 1	47. 8	55. 9	69. 3	83. 8	103. 8	131. 8

表2 LT型夹具的尺寸

单位:mm


公称轴径	6	8	10	13	16	20	25	30	40	50	60	80	100
di	5. 0	7	8. 5	11.5	14. 5	18. 5	23	28	37. 5	46. 5	56	75. 5	94. 5

花键轴的装入

将花键轴装入花键母里时, 因花键轴和花键母上有配合记号(图4), 请一边确认两者的位置关系, 一边无倾斜地将轴插入花键母里。

如果过分强行地插入,可能会导致钢球脱落,请特别注意。

往带密封圈或有预压的花键母里插入花键轴时, 请在花键轴的外径上涂抹润滑剂。



润滑

为防止异物进入花键外筒和润滑剂的泄露,滚珠花键备有耐磨损性强的特殊合成橡胶制密封圈。

在带密封圈的花键母(双侧密封UU、单侧密封)内,注有锂皂基润滑脂2号。在高速运转或长行程使用时,请在试运行后,从花键母的润滑孔处再次注入相同种类的润滑脂后再操作机器。

此后,请根据使用情况,在必要时补充相同的润滑脂。

另外,润滑脂的补充时间根据使用条件的不同而异,通常情况下使用时,以运行距离达到100km(6个月~1年)为基准,进行润滑脂的补充或交换。

不带密封圈的情况下,请在花键母内涂抹润滑脂,或在花键轴的滚动沟槽内涂布润滑脂。

配件

滚珠花键(配件)

材料与表面处理

根据使用环境等情况,有时会有必要对滚珠花键进行防锈处理或使用材料的变更。有关防锈处理和使用 材料的变更,请向THK咨询。

防尘

如果污物及异物进入花键外筒,将导致异常磨损和使用寿命缩短,因而必须防止有害的异物进入花键外 筒内。所以在可能会有污物及异物进入时,有必要选择满足使用环境条件的效果好的密封装置和防尘装 置。

THK的滚珠花键备有耐磨损性很强的特殊合成橡胶制的密封圈作为防尘配件。如果要求更高的防尘效 果,有些型号还备有密封毡圈。有关密封毡圈的详细情况,请向THK咨询。

另外, THK还生产圆型伸缩防尘罩, 详细情况请向THK咨询。

表1 防尘配件标记

标记	防尘配件
无标记	无密封圈
UU	花键母的两端带橡胶制密封圈
U	花键母的一端带橡胶制密封圈
DD	花键母的两端带橡胶制密封毡圈
D	花键母的一端带密封毡圈
ZZ	支撑轴承的两端带橡胶制密封圈
Z	支撑轴承的一端带橡胶制密封圈

公称型号

滚珠花键

公称型号的构成例

公称型号的构成因各型号的特点而异,因此请参考对应的公称型号的构成例。

【滚珠花键】

● SLS、SLS-L、SLF、LBS、LBST、LBF、LBR、LBH、LT、LF、LT-X和LF-X型

LBS40 UU CL +1000L P K

公称型号

防尘 旋转方向 配件标记 间隙标记 (※2)

同一根轴上安装的 (※1) 花键母的数量 (只有1个时无标记)

花键轴总长度(※5) (单位mm)

(·X:3)

(※1)参照 3-122。(※2)参照 3-30。(※3)参照 3-35。(※4)参照 3-71。(※5)参照 3-117。

精度标记 花键轴的标识(※4)

【母旋转式滚珠花键】

■ LTR、LTR-A、LBG和LBGT型

LTR32 K UU ZZ CL A +500L P K

公称型号 法兰方向 标记(※1)

小型 旋转方向 间隙标记(※4) (支撑部) 精度标记 花键轴的标识(%6) (※5)

同一根轴上安装的 花键 母防尘用 花键母的数量

支撑轴承部 防尘 (只有1个时无标记) 零件标记(※2) 附件标记(※3)

花键轴总长度(%7) (单位mm)

(※2)参照 3-122。(※3)参照 3-122。(※4)参照 3-30。(※5)参照 3-35。(※6)参照 3-114。(※7)参照 3-117。

(※1) 无标识:标准 K:法兰反向

使用注意事项

滚珠花键

【使用】

- (1)搬运较重(20kg以上)的产品时,请由2人以上或者使用搬运器具进行搬运。否则,可能导致划伤、破损。
- (2) 请不要分解各部分。可能导致功能损坏。
- (3) 花键外筒及花键轴倾斜后,可能因自重作用而落下,请注意。
- (4)请不要让滚珠花键掉落或者敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到冲击时,即使外观上看不见破损,也可能导致功能损坏。
- (5) 装配操作时,请不要将花键外筒从花键轴上取下。
- (6) 接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。

【使用注意事项】

- (1) 请注意防止切屑、冷却液等异物的进入。否则可能导致破损。
- (2) 在切屑、冷却液、带腐蚀性溶剂、水等可能进入产品内部的环境下使用时,请使用伸缩护罩或防护罩等避免其进入产品内部。
- (3) 请避免在超过80°C的条件下使用。除耐热规格的产品外,如果超过该使用温度,有可能导致树脂·橡胶部品发生变形或损伤。
- (4) 附着有切屑等异物时,请在清洗后重新封入润滑剂。
- (5) 微小行程时,滚动面和滚动体的接触面难以形成油膜,可能造成微动磨损,请使用耐微动磨损性优良的润滑脂。此外,建议定期地加入相当于花键外筒长度的行程进行移动,使滚动面和滚动体之间形成油膜。
- (6)请不要强行将定位部品(销、键等)敲入产品中。可能造成滚动面的压痕,导致功能损坏。
- (7) 花键轴的支撑部和花键外筒出现偏心或偏移,将极端缩短其使用寿命,请注意安装构件和安装精度。
- (8) 在滚动体脱落状态下将花键外筒装入花键轴进行使用时,会造成初期破损。
- (9) 滚动体从花键外筒掉落时,请不要直接继续使用,请向THK咨询。
- (10)将花键轴装入花键外筒时,因为花键轴和花键外筒上有配合记号,请一边确认两者的位置关系,一边无倾斜地将花键轴装入花键外筒里。强行装入,可能导致钢球脱落,请注意。若装入带有密封垫,或有预压的花键外筒内时,请在花键轴外径上涂抹润滑剂。
- (11)将花键外筒装入支承座时,请使用夹具轻轻地装入,而不要敲击侧板、端盖或密封圈。
- (12)安装构件的刚性及精度不足时,轴承载荷在局部集中,造成轴承性能显著降低。同时,关于支承座及底座的刚性·精度、固定螺栓的强度,请进行充分探讨。
- (13)在法兰型花键母上追加工定位销孔等情况时请向THK咨询。

【润滑】

- (1) 请仔细擦拭防锈油并封入润滑剂后再使用。
- (2)请避免将不同的润滑剂混合使用。即使增稠剂相同的润滑脂,由于添加剂等不同,也可能相互之间产生不良影响。
- (3)要在经常产生振动的场所、无尘室、真空、低温·高温等特殊环境下使用时,请使用与规格·环境相匹配的润滑脂。
- (4) 对无油嘴和润滑孔的产品进行润滑时,将润滑剂直接涂抹到滚动面上,以行程长度为单位进行数次 跑合,使润滑脂进入产品内部。
- (5) 润滑脂的稠度随温度而变化。滚珠花键的滑动阻力随稠度变化,请注意。
- (6) 加脂后润滑脂的搅拌阻力,可能导致滚珠花键的滑动阻力增大。请务必进行跑合运转,将润滑脂进 行充分跑合后,运转机械。
- (7) 加脂完成后,多余的润滑脂有可能向周围飞溅,请根据需要进行擦拭。
- (8) 润滑脂随着使用时间的增长,性状劣化,润滑性能降低,所以需要根据使用频率点检并补充润滑脂。
- (9)根据使用条件和使用环境不同,加脂时间间隔不同,请以每运行100km(3~6个月)为基准进行加脂。 请根据实际设备,确定最终的加脂时间间隔和加脂量。
- (10)采用油润滑时,有时由于使用姿势的原因,润滑油可能无法到达内部各处。详细情况请提前向THK咨询。

【存放】

存放滚珠花键时,请将其在THK的出厂包装的状态下水平存放,并避免高温、低温和高度潮湿的环境。 长时间保管的产品,其内部的润滑剂可能随时间而劣化,请再次添加润滑剂之后使用。

【废弃】

请将产品作为工业废弃物进行恰当的废弃处理。